

Servicios Desvinculados




# **Plan de Relevamiento de los Servicios Desvinculados**

## **Partido de la Matanza**

*Periodo Agosto – Septiembre de 2011*

# Plan de Relevamiento de los Servicios Desvinculados

*Durante el periodo Agosto Septiembre de 2011 se realizó la etapa de relevamiento en el Partido de la Matanza*



## I. Barrio San Cayetano



**UBICACIÓN:** Domicilio en la calle Polledo e Hinglan, de la localidad de **Rafael Castillo, Partido de La Matanza.**

**TIPO DE SERVICIO:** Suministro de agua potable

**INFRAESTRUCTURA** Se trata de una cooperativa de servicios que presta el servicio de **agua** a los vecinos de un barrio de **31 manzanas** compuesto por **678 lotes de viviendas**, habitado por unas **3000 familias**, cuenta con una **perforación** y **un tanque** elevado. Realiza controles periódicos por parte de la Municipalidad.-

**SISTEMAS DE TRATAMIENTO** Al momento de la visita no se pudo detectar presencia de cloro en el agua de la red, refiere que en algún momento funcionó una bomba cloradora la que se sacó de servicio por considerar que el agua estaba en buenas condiciones. Se le recomienda su reinstalación.-

**OBSERVACIONES:** El barrio se encuentra rodeado por redes de agua potable de la Empresa AySA, prácticamente en su totalidad.-

## **II. Consorcio Parque San Justo (Luz y Fuerza)**



**UBICACIÓN:** Domicilio en la calle Centenario y Balbastro Edificio 13 Planta baja “B”, de la localidad de Isidro Casanova, Partido de La Matanza.

**TIPO DE SERVICIO:** Suministro de agua potable

**INFRAESTRUCTURA** Se trata de un Consorcio que presta el servicio de agua a 147 viviendas distribuidas en 12 edificios de 2 plantas con 9 departamentos c/u y 1 de 9 pisos con 39 departamentos, cuenta con 2 perforaciones con 3 bombas y un tanque de 70.000 litros. Cuenta con una Cisterna de almacenamiento y tanque elevado en el edificio de 9 pisos.

**SISTEMAS DE TRATAMIENTO** En el momento de la visita no se detectó presencia de cloro, comprobándose que no cuenta con sistema de cloración.,

**OBSERVACIONES:** Se realizó una extracción de una muestra de agua a la bajada del tanque, las que fueron derivadas a la empresa AYSA para su posterior análisis.

### **III. Cooperativa Barrio Tanque**



**UBICACIÓN:** Domicilio en la calle Miguel Cané 2749, de la localidad de Villa Luzuriaga, Partido de La Matanza.

**TIPO DE SERVICIO:** Suministro de agua potable

**INFRAESTRUCTURA** Se trata de una cooperativa de servicios que presta el servicio de agua a 238 viviendas, cuenta con 2 perforaciones y un tanque tabicada de 70.000 litros. Cuenta con clorador y realiza controles “in situ” y realiza controles de rutina cada 4 meses, que como ya se señaló se adjuntan-

**SISTEMAS DE TRATAMIENTO** El servicio cuenta con bomba cloradora, se adjuntan protocolos de análisis de control efectuados por el operador,

**OBSERVACIONES** Se procedió a extraer una muestra de agua, las que fueron derivadas a la empresa AYSA para su análisis.

#### IV. Barrio Km. 43



**UBICACIÓN:** Domicilio en la calle Petrone y Allipi, casa 62, de la localidad de **González Catán a la altura del Km. 43 de la ruta 3 Partido de La Matanza**, con teléfono **02202 495-100 / 137**.

**TIPO DE SERVICIO:** Suministro de agua potable.

**INFRAESTRUCTURA** Se trata de una cooperativa de servicios que presta el servicio de **agua y cloaca** a los vecinos de un barrio de **8 manzanas** compuesto por **185 viviendas**, y asistiendo también a unas **20 viviendas** fuera de barrio, cuenta con una **perforación** y **un tanque** elevado. Realiza controles periódicos de los que adjunta fotocopia del último registro, al igual que copia de factura y plano del barrio.-

**SISTEMAS DE TRATAMIENTO** En el momento de la visita no se pudo detectar presencia de cloro en el agua de la red, a pesar de constatarse visualmente la instalación de un sistema de cloración, el que según se refiere se había apagado por un corte momentáneo de luz.

## V. Cooperativa Madres del Pueblo



**UBICACIÓN:** Domicilio en la calle **Triunvirato 3553**, de la localidad de **Villa Luzuriaga, Partido de La Matanza**, procediéndose a confeccionar la correspondiente Acta de Inspección que se adjunta y extrayendo muestras de agua en la Unidad N<sup>a</sup> 51, las que fueron derivadas a la empresa AYSA para su análisis.


**TIPO DE SERVICIO:** Suministro de agua potable

**INFRAESTRUCTURA** Se trata de una cooperativa de servicios que presta el servicio de agua a los vecinos de un barrio de **63 viviendas**, cuenta con **dos perforaciones** y **un tanque** elevado. No realiza controles de ningún tipo.

**SISTEMAS DE TRATAMIENTO** En el momento de la visita no se pudo detectar presencia de cloro.

**OBSERVACIONES** En cada oportunidad que se ha visitado el barrio nunca se pudo obtener información ni acceder a la casilla donde se encuentra la bomba por no localizarse ninguno de los responsables.-

## **VI. Cooperativa Coplabor ·La Ferrere·**



**UBICACIÓN:** Se procedió a realizar una inspección al servicio desvinculado denominado Cooperativa COPLABOR DE Vivienda y Consumo, con domicilio en la calle Intendente Russo entre zeppelín y Huemul, de la localidad de Gregorio de La Ferrere, Partido de La Matanza, procediéndose a confeccionar la correspondiente Acta de extracción de muestra, las que fueron derivadas a la empresa AYSA para su posterior análisis.

**TIPO DE SERVICIO:** Suministro de agua potable

**INFRAESTRUCTURA** Se trata de un Consorcio que presta el servicio de agua a 262 viviendas distribuidas en dos barrios construidos en dos etapas sucesivas en los años 1986 y 2006.- con 2 perforaciones con 2 bombas y dos tanques elevados. Cuenta con planta de tratamiento de líquidos cloacales.-

**SISTEMAS DE TRATAMIENTO** Cuenta con sistema de cloración.-

**OBSERVACIONES** No emite factura por el servicio de agua y cloaca, los que son incorporados al costo de las expensas.-

## **VII. Cooperativa Participar . Barrio Catán I**



**UBICACIÓN** Domicilio en la calle Díaz Colodrero y Clay de la localidad de González Catán, Partido de La Matanza,. Se procedió a confeccionar la correspondiente Acta de extracción de muestra. Las que fueron derivadas a la empresa AYSA para su posterior análisis.


**TIPO DE SERVICIO:** Suministro de agua potable

**INFRAESTRUCTURA** Se trata de un barrio que presta el servicio de agua a 520 viviendas con unas 4000 personas, distribuidas en dos barrios uno lindante con el otro, uno perteneciente según lo manifestado por los vecinos a la cooperativa Coplabor y otro a la ex cooperativa Participar.

**SISTEMAS DE TRATAMIENTO** No Cuenta con sistema de cloración.

**OBSERVACIONES** Las instalaciones presentan grandes deterioros, que deberían ser atendidos a la brevedad, ya que el tanque presenta filtraciones las que caen sobre las instalaciones eléctricas. No cuenta con mantenimiento de ninguna índole y es presa frecuente de actos de vandalismo.

## **VIII. Cooperativa Stella Maris**



**UBICACIÓN** Domicilio en la calle Miguel Cané 3248 y legal en Castellanos 3305, de la localidad de Villa Luzuriaga, Partido de La Matanza, procediéndose a confeccionar la correspondiente Acta de extracción de muestra que se adjunta, las que fueron derivadas a la empresa AySA para su análisis.

**TIPO DE SERVICIO:** Suministro de agua potable

**SISTEMAS DE TRATAMIENTO** Si bien en el momento de la visita no se encontraba en funcionamiento por falta de cloro, el servicio cuenta con bomba cloradora.

**INFRAESTRUCTURA** Se trata de una cooperativa de servicios que presta el servicio de agua a 297 viviendas, cuenta con tres perforaciones y un tanque de 200.000 litros. Cuenta con clorador y realiza controles “in situ” y realiza controles de rutina cada 4 meses.

**OBSERVACIONES** La Cooperativa entregó protocolos de análisis de control efectuados por el operador, copia de factura de compra de cloro y copia de factura en la que figura el anuncio sobre la presencia de Nitratos y el aviso a la población sensible para procurar otro suministro de ser necesario.-

# **Barrios con impedimento de inspección por Falta de Seguridad**

**IX. Complejo habitacional N° 17,18 y 19 Barrio José Ingenieros**



Se procedió a realizar una inspección al servicio desvinculado denominado Complejo habitacional N° 17,18 y 19 Barrio José Ingenieros, con domicilio en la calle Crovara y camino de Cintura, Partido de La Matanza, no pudiéndose efectivizar la misma por no revestir el citado barrio las mínimas condiciones de seguridad para dar cumplimiento a nuestras tareas de control.-.

## **x. Barrio 20 de junio**

Se procedió a realizar una inspección al servicio desvinculado denominado Barrio 20 de Junio, con domicilio en la calle León gallo y Ruta 3, Partido de La Matanza, no pudiéndose efectivizar la misma por no revestir el citado barrio las mínimas condiciones de seguridad para dar cumplimiento a nuestras tareas de control.-.

## **XI. Barrio San José Obrero**

Se procedió a realizar una inspección al servicio desvinculado denominado San José Obrero, con domicilio en la calle Acassuso y Estanislao del Campo, Partido de La Matanza, no pudiéndose efectivizar la misma por no revestir el citado barrio las mínimas condiciones de seguridad para dar cumplimiento a nuestras tareas de control.-.

# **Barrios que fueron absorbidos por Aguas y Saneamientos Argentinos S.A.**

## **XII. Viviendas Ferrocarril Estación Tápiales**

Se procedió a realizar una inspección al servicio desvinculado denominado Viviendas Ferrocarril Estación Tápiales, con domicilio en la calle Los Nogales 1097, de la localidad de Tápiales, Partido de La Matanza.

Se ha constatado que el servicio ya se encuentra conectado a la red de servicios de la Empresa AySA por lo cual se entiende que no es un servicio desvinculado.-

## **XIII. Cooperativa Padre José Vernazza.-**

Se procedió a realizar una inspección al servicio desvinculado denominado **Cooperativa Padre José Vernazza de la localidad de González Catán. Partido de La Matanza.**

Se ha constatado que el servicio ya se encuentra conectado a la red de servicios de la Empresa AySA por lo cual se entiende que no es un servicio desvinculado.-

## **XIV. Barrio Costa Azul.-**

Se procedió a realizar una inspección al servicio desvinculado denominado Barrio Costa Azul. **A la altura del Km. 31 por la calle Bariloche siguiendo el asfalta hasta el fondo Partido de La Matanza.**

Encontrándose que la misma cuenta con red de agua provista por Aysa, Todavía esta en funcionamiento una canilla comunitaria que consta de dos tanques de acero inoxidable elevados, del cual se suministran aquellos vecinos que todavía faltan conectar.

## XV. Barrio Oro Verde.-

Se procedió a realizar una inspección al servicio desvinculado denominado Barrio Oro Verde. **Partido de La Matanza.**

Se ha constatado que el servicio ya se encuentra conectado a la red de servicios de la Empresa AySA por lo cual se entiende que no es un servicio desvinculado.-

### Conclusiones

El siguiente cuadro resume las acciones realizadas por el Area Servicios Desvinculados en el Partido de La Matanza.

<i>Total Servicios del Partido de la Matanza</i>	<i>Servicios Desvinculados Relevados con Extracción demuestra de agua</i>	<i>Barrios con impedimento de inspección por Falta de Seguridad</i>	<i>Barrios que fueron absorbidos por Aguas y Saneamientos Argentinos S.A.</i>
15	8	3	4

Las tipologías y las características de los mismos son propias de cada uno, donde se detectan problemáticas diferentes para cada uno de los casos.

En todos los casos se realizaron extracciones de muestras de agua para su análisis. Con los resultados de las determinaciones analíticas se realizó una revisión de cada uno de los parámetros de acuerdo a la norma establecida en el Anexo “A” de la Ley N° 26.221. En los barrios donde se detectó anomalías de calidad se realizaron notificaciones correspondientes a cada organismo con competencia.

Para el seguimiento de cada barrio se encuentran los antecedentes en sus respectivos Expedientes.