

INFORME DE LOCAL - CHECKLIST

Fecha última  
actualización

21/03/2018

Local	SA-HAE-AS-SS-L-020
Frente (en metros)	4.48
Cubiertos (en m2)	3.29
Descubiertos (en m2)	0.00
Semicubiertos (en m2)	0.00
<b>Total superficie</b>	3.29

LÍNEA	SARMIENTO
RAMAL	ELÉCTRICO - ONCE - MORENO
ESTACIÓN	HAEDO
USUARIO RELEVÓ	Guerrero Rodrigo
ANTIGÜEDAD ESTIMADA	18 años
ESTADO DEL INMUEBLE	REGULAR

ACOMETIDAS/SERVICIOS

MEDIDOR PROPIO

REVESTIMIENTOS

PARED PINTADA  
TECHO LOSA

PISOS CEMENTO / LOSETAS

CERRAMIENTOS

CARPINTERIA DE VIDRIO  
PUERTA DE MADERA

REJA REMOVIBLE  
CORTINA DE ENROLLAR

INHERENTES AL EDIFICIO


TABLERO ELÉCTRICO

COMENTARIOS

PARED ACOPLADA DE MADERA, EX PUESTO DE GENDARMERÍA.

APROBADO POR

GERENTE DE PROYECTOS



Canon de  
Publicación

Fecha

Tipo de canon

☐ Fijo ☐ Fijo + Variable

Monto mínimo

Porcentaje variable

Valor llave

FIRMA GERENTE COMERCIAL


INFORME DE LOCAL - CHECKLIST

Fecha última  
actualización

21/03/2018

Local	SA-HAE-AS-SS-L-020
Frente (en metros)	4.48
Cubiertos (en m2)	3.29
Descubiertos (en m2)	0.00
Semicubiertos (en m2)	0.00
<b>Total superficie</b>	3.29

LÍNEA	SARMIENTO
RAMAL	ELÉCTRICO - ONCE - MORENO
ESTACIÓN	HAEDO
USUARIO RELEVÓ	Guerrero Rodrigo
ANTIGÜEDAD ESTIMADA	18 años
ESTADO DEL INMUEBLE	REGULAR



Canon de  
Publicación

Fecha		
Tipo de canon	<input type="checkbox"/> Fijo <input type="checkbox"/> Fijo + Variable	
Monto mínimo		
Porcentaje variable		
Valor llave		FIRMA GERENTE COMERCIAL


INFORME DE LOCAL - CHECKLIST

Fecha última  
actualización

21/03/2018

Local	SA-HAE-AS-SS-L-020
Frente (en metros)	4.48
Cubiertos (en m2)	3.29
Descubiertos (en m2)	0.00
Semicubiertos (en m2)	0.00
<b>Total superficie</b>	3.29

LÍNEA	SARMIENTO
RAMAL	ELÉCTRICO - ONCE - MORENO
ESTACIÓN	HAEDO
USUARIO RELEVÓ	Guerrero Rodrigo
ANTIGÜEDAD ESTIMADA	18 años
ESTADO DEL INMUEBLE	REGULAR







República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

**Referencia:** SA-HAE-AS-SS-L-020 (check list)

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.