

INFORME DE LOCAL - CHECKLIST

Fecha última
actualización

12/03/2018

Local	SM-HLG-FA-PB-L-020
Frente (en metros)	4.80
Cubiertos (en m2)	5.54
Descubiertos (en m2)	0.00
Semicubiertos (en m2)	0.00
Total superficie	5.54

LÍNEA	SAN MARTIN
RAMAL	DIESEL
ESTACIÓN	HURLINGHAM
USUARIO RELEVÓ	Scagnetti, Pedro
ANTIGÜEDAD ESTIMADA	18 años
ESTADO DEL INMUEBLE	REGULAR

ACOMETIDAS/SERVICIOS

LCI: MATAFUEGOS

REVESTIMIENTOS

TECHO CHAPA

PISOS CEMENTO / LOSETAS

CERRAMIENTOS

CORTINA DE ENROLLAR
PUERTA DE CHAPA

PARED DE CHAPA

INHERENTES AL EDIFICIO

TABLERO ELÉCTRICO

COMENTARIOS

Sin comentarios

APROBADO POR

GERENTE DE PROYECTOS



Canon de
Publicación

Fecha

Tipo de canon

☐ Fijo ☐ Fijo + Variable

Monto mínimo

Porcentaje variable

Valor llave

FIRMA GERENTE COMERCIAL


INFORME DE LOCAL - CHECKLIST

Fecha última
actualización

12/03/2018

Local	SM-HLG-FA-PB-L-020
Frente (en metros)	4.80
Cubiertos (en m2)	5.54
Descubiertos (en m2)	0.00
Semicubiertos (en m2)	0.00
Total superficie	5.54

LÍNEA	SAN MARTIN
RAMAL	DIESEL
ESTACIÓN	HURLINGHAM
USUARIO RELEVÓ	Scagnetti, Pedro
ANTIGÜEDAD ESTIMADA	18 años
ESTADO DEL INMUEBLE	REGULAR



INFORME DE LOCAL - CHECKLIST

Fecha última
actualización


12/03/2018

Local	SM-HLG-FA-PB-L-020
Frente (en metros)	4.80
Cubiertos (en m2)	5.54
Descubiertos (en m2)	0.00
Semicubiertos (en m2)	0.00
Total superficie	5.54

LÍNEA	SAN MARTIN
RAMAL	DIESEL
ESTACIÓN	HURLINGHAM
USUARIO RELEVÓ	Scagnetti, Pedro
ANTIGÜEDAD ESTIMADA	18 años
ESTADO DEL INMUEBLE	REGULAR

PLANTA BAJA

Altura (en m)	2.38
Cubiertos (en m2)	5.54





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: SM-HLG-FA-PB-L-020 (check list)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.