BORNERA

EI-1L14F

CMT E01	CMT E10	COLOR	COLOR	DESTINO	APARATO O BORNERA	BORNE	T. PRUEBA	PUENTES	T. PRUEBA	BORNE Nº	FUNCION	APARATO O BORNERA	BORNE	DESTINO	COLOR	COLOR
	1				E10L0	203	( )	"	( )	101	R línea	1g40	Ia-HI		B	
			B		1L4	1	( )	"	( )	102	R' línea	1g40	Ia-L0		B	
	2				E10L0	207	( )	"	( )	103	S línea	1g40	Ib-HI		B	
			B		1L4	5	( )	"	( )	104	S' línea	1g40	Ib-L0		B	
	3				E10L0	211	( )	"	( )	105	T línea	1g40	Ic-HI		B	
			B		1L4	9	( )	"	( )	106	T' línea	1g40	Ic-L0		B	
	4				E10L0	213		o		107	O línea					
			B		1L4	16		o		108	O' línea					
1					E01L0	209	( )	"	( )	109	U línea	1g40	Va			M
		M			1L4	17	( )	"	( )	110						
2					E01L0	213	( )	"	( )	111	V línea	1g40	Vb			M
		M			1L4	19	( )	"	( )	112						
3					E01L0	214	( )	"	( )	113	W línea	1g40	Vc			M
		M			1L4	21	( )	"	( )	114						
4					E01L0	221	( )	"	( )	115	O línea	1g40	Vref			M
		M			1L4	23	( )	"	( )	116						
							( )	"	( )	117						
							( )	"	( )	118						
							( )	"	( )	119						
							( )	"	( )	120						

	CMT E01	CMT E10	COLOR	COLOR
CONDUCTORES UTILIZADOS EN LA HOJA	4	4		
CONDUCTORES UTILIZADOS EN OTRAS HOJAS	0	0		
CONDUCTORES UTILIZADOS EN TOTAL	4	4	0	0
CABLE CONTINUA EN HOJA Nº				

| | | | | | | |