BORNERA

EII-1L14F

								CABLE Nº	DESTINO								DESTINO		CABLE Nº			02-215	02-202					
						2,5	4	Tipo(mm2)											Tipo(mm2)	4	2,5	4x4	5x2,5					
						COLOR	COLOR	DESTINO	APARATO O BORNERA	BORNE	T. PRUEBA	PUENTES	T. PRUEBA	BORNE Nº	FUNCION	APARATO O BORNERA	BORNE	DESTINO	COLOR	COLOR	CMT E20	CMT E02					
							B		2g40	Ia-HI	( )	ıı	( )	101	R línea	E20L0	203				1						
							B		2g40	Ia-L0	( )	ıı	( )	102	R' línea	2L4	1		B								
							B		2g40	Ib-HI	( )	ıı	( )	103	S línea	E20L0	207				2						
							B		2g40	Ib-L0	( )	ıı	( )	104	S' línea	2L4	5		B								
							B		2g40	Ic-HI	( )	ıı	( )	105	T línea	E20L0	211				3						
							B		2g40	Ic-L0	( )	ıı	( )	106	T' línea	2L4	9		B								
												o		107	O línea	E20L0	213				4						
												o		108	O' línea	2L4	16		B								
						M			2g40	Va	( )	ıı	( )	109	U línea	E02L0	209					1					
											( )	ıı	( )	110		2L4	17			M							
						M			2g40	Vb	( )	ıı	( )	111	V línea	E02L0	213					2					
											( )	ıı	( )	112		2L4	19			M							
						M			2g40	Vc	( )	ıı	( )	113	W línea	E02L0	217					3					
											( )	ıı	( )	114		2L4	21			M							
						M			2g40	Vref	( )	ıı	( )	115	O línea	E02L0	221					4					
											( )	ıı	( )	116		2L4	23			M							
											( )	ıı	( )	117													
											( )	ıı	( )	118													
											( )	ıı	( )	119													
											( )	ıı	( )	120													

									CONDUCTORES UTILIZADOS EN LA HOJA													4	4						
									CONDUCTORES UTILIZADOS EN OTRAS HOJAS													0	0						
		0	0	0	0	0	0		CONDUCTORES UTILIZADOS EN TOTAL										0	0	4	4	0	0	0				
									CABLE CONTINUA EN HOJA Nº																				

S.E. Nº VARIAS	**PLANO Nº 800964D2520**	HOJA Nº: 22	TOTAL : 44

DOCUMENTO REALIZADO EN EXCEL - NO MODIFICAR MANUALMENTE