

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día lunes 29 de octubre de 2018

OR- DEN	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	PLAYA HONDA	LOUIS	BNRNL	APAGADA	25/10/2018	D.C.T.C.	27/10/2018	HIDROVÍA S.A.	VERIFICÓ FALTANTE. REPUSO SEÑAL I-B NUEVA COMPLETA. CAMBIÓ DESTELLO A 2 c/10 s
2	PLAYA HONDA	LOUIS	Boyarín NRNC	FALTA	27/10/2018	HIDROVÍA S.A.	27/10/2018	HIDROVÍA S.A.	REPUESTO
3	PLAYA HONDA	RÍO SANTIAGO	BNRNL				28/10/2018	HIDROVÍA S.A.	CAMBIÓ DESTELLO A 2 c/10 s
4	PLAYA HONDA	BARCAZA 1013-A	BNRNL				28/10/2018	HIDROVÍA S.A.	CAMBIÓ DESTELLO A 2 c/10 s
5	PLAYA HONDA	LA CHINA	BNRNL				28/10/2018	HIDROVÍA S.A.	CAMBIÓ DESTELLO A 2 c/10 s
6	RÍO PARANÁ MEDIO	582,30	BzVL	APAGADA	25/10/2018	P.N.A.	27/10/2018	HIDROVÍA S.A.	CAMBIÓ LINTERNA
7	RÍO PARANÁ MEDIO	593,20	BzBL	APAGADA	25/10/2018	P.N.A.	27/10/2018	HIDROVÍA S.A.	CAMBIÓ BATERÍA Y REGULADOR
8	RÍO PARANÁ MEDIO	608,00	BzVL	APAGADA	25/10/2018	P.N.A.	27/10/2018	HIDROVÍA S.A.	CAMBIÓ LINTERNA
9	RÍO PARANÁ MEDIO	676,90	BRL	GARREADA	25/10/2018	P.N.A.	28/10/2018	HIDROVÍA S.A.	CONSTATA SEÑAL EN POSICIÓN
10	RÍO PARANÁ MEDIO	684,50	BzRL	ELEMENTOS FALTANTES	28/10/2018	HIDROVÍA S.A.	28/10/2018	HIDROVÍA S.A.	CONSTATA SEÑAL DEPREDADA, LINTERNA ROTA, MARCA DE TOPE Y BATERÍAS FALTANTES. REPUSO MARCA DE TOPE Y CAMBIÓ LINTERNA