

Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante

Dirección Nacional de Control de Puertos y Vías Navegables

Dirección de Control Técnico de Concesiones y Habilitaciones

FAX: S.H.N. (Seguridad Náutica) 4301-2249 / P.N.A Dirección de Operaciones. 4318-7589

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día miércoles 22 de septiembre de 2021

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	126,500	BzRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	21/09/2021	DCTH			Se sugiere reemplazo por boya
2	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	142,100	BzBVL	FALTA LEYENDA	21/09/2021	DCTH			
3	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	154,400	BzRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	21/09/2021	DCTH			Se sugiere reemplazo por boya
4	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	158,400	BVL	FALTA LEYENDA	21/09/2021	DCTH			
5	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	163,800	BVL	FALTANTE	21/09/2021	DCTH			Se divisa 1500 m. aguas abajo, sobre la misma margen
6	RÍO PARANÁ INFERIOR	247,100	BVL	FALTA LEYENDA	21/09/2021	DCTH			
7	RÍO PARANÁ INFERIOR	336,400	BRL	FALTA LEYENDA	21/09/2021	DCTH			
8	RÍO PARANÁ INFERIOR	341,800	BVL	FALTA LEYENDA	21/09/2021	DCTH			
9	RÍO PARANÁ INFERIOR	387,800	BVL	FALTA LEYENDA	21/09/2021	DCTH			
10	RÍO PARANÁ INFERIOR	397,000	BVL	FALTA TORRE	21/09/2021	DCTH			