

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día jueves 21 de octubre de 2021

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	EXTENSIÓN CANAL DE PUNTA INDIO	236,000	BVL	DECOLORADA	20/10/2021	DCTH			
2	EXTENSIÓN CANAL DE PUNTA INDIO	236,000	BRL	FALTA LINTERNA	19/10/2021	574-B	19/10/2021	574-B	Normalizada. Repuso linterna autocontenida.
3	EXTENSIÓN CANAL DE PUNTA INDIO	227,000	BVL	CINTÓN ROTO	20/10/2021	DCTH			
4	EXTENSIÓN CANAL DE PUNTA INDIO	213,000	BRL	FALTA TORRE	19/10/2021	574-B	19/10/2021	574-B	Normalizada. Repuso torre nueva completa con equipo AIS ex 201,6 reconfigurado. Cambió casco IV-B
5	EXTENSIÓN CANAL DE PUNTA INDIO	207,000	BRL	AIS F/S	20/10/2021	DCTH			
6	CANAL PUNTA INDIO	CHACO E	BNRNL	APAGADA	19/10/2021	574-B	19/10/2021	574-B	Normalizada. Cambió linterna autocontenida.
7	CANAL PUNTA INDIO	201,600	BRL				19/10/2021	574-B	Verificó AIS fuera de servicio. Cambió torre completa. Instaló torre ex 194,4 reacondicionada con equipo AIS reconfigurado. Cambió batería.
8	CANAL PUNTA INDIO	197,400	BVL	CASCO SUCIO	20/10/2021	DCTH			
9	CANAL PUNTA INDIO	194,400	BRL	DECOLORADA	20/10/2021	DCTH	19/10/2021	574-B	Verificó AIS fuera de servicio. Cambió torre completa. Instaló nueva torre con equipo AIS.
10	CANAL PUNTA INDIO	188,500	BVL	DECOLORADA	20/10/2021	DCTH			
11	CANAL PUNTA INDIO	153,000	BVL				19/10/2021	574-B	Observó señal sin panel. Colocó nuevo panel solar. Cambió batería. Cambió fotocélula.
12	CANAL PUNTA INDIO	145,000	BRL	FALTA PRR	19/10/2021	574-B	19/10/2021	574-B	Normalizada. Repuso nueva PRR.
13	CANAL INTERMEDIO	118,500	BVL	RACON F/S	20/10/2021	DCTH			
14	ZONA DE ESPERA	B	BAmL	FALTANTE	20/10/2021	DCTH			
15	PASO BANCO CHICO	81,000	BRyBL	SUCIA	20/10/2021	DCTH			
16	PASO BANCO CHICO	60,000	BVL	CINTÓN ROTO	20/10/2021	DCTH			
17	PASO BANCO CHICO	59,000	BVL	RACON F/S	20/10/2021	DCTH			
18	RADA LA PLATA	KP 10	BAmL				07/10/2021	SHNU	POSICIONADA
19	RADA LA PLATA	KP 12	BAmL				07/10/2021	SHNU	POSICIONADA
20	RADA LA PLATA	KP 13,5	BAmL				07/10/2021	SHNU	POSICIONADA
21	RADA LA PLATA	KP 15	BRL				07/10/2021	SHNU	POSICIONADA
22	RADA LA PLATA	KP 23,2	BRL				07/10/2021	SHNU	POSICIONADA
23	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1068,300	BRL	ESCORADA	13/10/2021	DCTH	19/10/2021	EL BOYERO	Normalizada. Verificó señal con raigon y leyenda faltante. Retiró raigon. Repuso leyenda.
24	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1129,500	BRL	GARREADA	13/10/2021	DCTH	19/10/2021	EL BOYERO	Verificó señal en posición y correcto funcionamiento.
25	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1131,000	BRL	FALTANTE	13/10/2021	DCTH	19/10/2021	EL BOYERO	Normalizada. Constata señal garreada sin fondeo. Rescató señal y reinstala la misma en coordenadas N ; E : (LAT: 28 02.4011 S; LONG: 58 51.9388 W).