

**NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día lunes 8 de noviembre de 2021

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	EXTENSIÓN CANAL DE PUNTA INDIO	239,000	BNRNL	DECOLORADA	20/10/2021	DCTH	02/11/2021	EMEPA	Normalizada. Limpió casco y torre.
2	EXTENSIÓN CANAL DE PUNTA INDIO	233,000	BVL	FALTA LINTERNA DE MAREA	02/11/2021	EMEPA	02/11/2021	EMEPA	Normalizada. Cambió torre. Repuso torre nueva completa con linterna de marea y linterna autocontenida.
3	EXTENSIÓN CANAL DE PUNTA INDIO	210,000	BRL				04/11/2021	EMEPA	Cambió casco y torre completa en mal estado.
4	EXTENSIÓN CANAL DE PUNTA INDIO	207,200	BRL				04/11/2021	EMEPA	Cambió torre completa con equipo AIS y linterna autocontenida.
5	CANAL PUNTA INDIO	197,400	BRL				04/11/2021	EMEPA	Cambió torre completa con linterna autoconotenida y linterna de marea.
6	CANAL PUNTA INDIO	188,500	BVL				04/11/2021	EMEPA	Cambió casco en mal estado.
7	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	179,600	BAmNA mL	APAGADA	03/11/2021	DCTH	04/11/2021	EMEPA	Normalizada. Verificó linterna autocontenida vandalizada, con batería faltante por robo. Repuso nueva linterna autocontenida.
8	RÍO PARANÁ INFERIOR	316,800	BVL	APAGADA	01/11/2021	AGP	04/11/2021	EMEPA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió torre nueva completa con linterna autocontenida.
9	RÍO PARANÁ INFERIOR	353,000	BVL	APAGADA	04/11/2021	AGP	04/11/2021	EMEPA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió batería.
10	RÍO PARANÁ INFERIOR	445,600	BNRNL	FALTA TORRE	03/11/2021	EMEPA	03/11/2021	EMEPA	Normalizada. Repuso torre nueva completa.
11	RÍO PARANÁ MEDIO	461,000	BRL	ELEMENTOS FALTANTES	03/11/2021	EMEPA	03/11/2021	EMEPA	Normalizada. Repuso linterna autocontenida con protección antivandálica y marca de tope faltantes.
12	RÍO PARANÁ MEDIO	480,000	BRL				03/11/2021	EMEPA	Cambió casco, a partir de la observación de la SSPVnyMM del día 26/08/2021
13	RÍO PARANÁ MEDIO	725,200	BzVL	FALTANTE	01/11/2021	EMEPA	01/11/2021	EMEPA	Normalizada. Constata costa erosionada y baliza faltante. Instalo señal II-B nueva completa como reemplazo, como BVL 725.2 en coordenadas N:6577757 ; E: 5515895 (Lat: 30 56.3321 S; Long: 59 50.0204 W)
14	RÍO PARANÁ MEDIO	752,000	BVL	DECOLORADA	29/10/2021	DCTH	01/11/2021	EMEPA	Normalizada. Cambió casco. Cambió marca de tope,