

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día viernes 20 de mayo de 2022

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	PLAYA HONDA	ARLAPLA V	BNRNC				19/05/2022	EMEPA	Normalizada. Rescató y reinstaló señal en posición teórica N: 6.171.856 E: 6.392.628.
2	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	14,000	BVL	FALTA LEYENDA	19/05/2022	DCTH	19/05/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó leyenda faltante. Repuso cartel de kilometraje.
3	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	134,200	BRL	FALTANTE	29/04/2022	DCTH	19/05/2022	EMEPA	Normalizada. Repuso nueva señal completa tipo II-B en coordenadas N: 6.242.548 E: 5.574.512.
4	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	158,800	BVL	FALTA LEYENDA	19/05/2022	DCTH	19/05/2022	EMEPA	Normalizada. Reacondicionó cartel de kilometraje.
5	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	179,600	BAmNA mL				19/05/2022	EMEPA	Normalizada. Observó apagada. Cambió linterna autocontenida.
6	RÍO PARANÁ INFERIOR	240,000	BzRL	APAGADA	17/05/2022	DCTH	19/05/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó apagada. Repuso linterna autocontenida. Cambió cartel de kilometraje.
7	RÍO PARANÁ INFERIOR	258,000	BVL	FALTA LEYENDA	19/05/2022	DCTH	19/05/2022	EMEPA	Normalizada. Reacondicionó cartel de kilometraje. Limpió torre y casco.
8	RÍO PARANÁ INFERIOR	273,400	BRL	FALTANTE	17/05/2022	DCTH	18/05/2022	EMEPA	Normalizada. Repuso nueva señal completa en coordenadas N: 6.271.890 E: 5.535.990.
9	RÍO PARANÁ INFERIOR	287,000	BRL	APAGADA	17/05/2022	DCTH	18/05/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió batería y regulador.
10	RÍO PARANÁ INFERIOR	287,200	BRL				18/05/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida. Colocó silleta antivandalismo y repuso marca de tope.
11	RÍO PARANÁ INFERIOR	341,800	BVL				18/05/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal embestida. Marca de tope y cartel de leyenda faltantes. Cambió torre completa con linterna autocontenida.
12	RÍO PARANÁ MEDIO	580,800	BVL	CON CAMALOTES	17/05/2022	DCTH			
13	RÍO PARANÁ MEDIO	582,000	BRL	CON CAMALOTES	17/05/2022	DCTH			
14	RÍO PARANÁ MEDIO	678,500	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	19/05/2022	DCTH			
15	RÍO PARANÁ MEDIO	704,000	BRL	FALTANTE	19/05/2022	DCTH			Avistada en km. 699,5
16	RÍO PARANÁ MEDIO	748,000	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	19/05/2022	DCTH			
17	RÍO PARANÁ MEDIO	834,500	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	19/05/2022	DCTH			
18	RÍO PARANÁ SUPERIOR	866,100	BVL	CON CAMALOTES	19/05/2022	DCTH			
19	RÍO PARANÁ SUPERIOR	873,200	BRL	CON CAMALOTES	19/05/2022	DCTH			
20	RÍO PARANÁ SUPERIOR	876,200	BVL	FALTA TORRE	19/05/2022	DCTH			
21	RÍO PARANÁ SUPERIOR	878,000	BVL	CON CAMALOTES	19/05/2022	DCTH			
22	RÍO PARANÁ SUPERIOR	906,500	BRL	CON CAMALOTES	19/05/2022	DCTH			
23	RÍO PARANÁ SUPERIOR	910,400	BVL	CON CAMALOTES	19/05/2022	DCTH			
24	RÍO PARANÁ SUPERIOR	910,800	BRL	CON CAMALOTES	19/05/2022	DCTH			
25	RÍO PARANÁ SUPERIOR	914,300	BVL	CON CAMALOTES	19/05/2022	DCTH			
26	RÍO PARANÁ SUPERIOR	915,400	BRL	CON CAMALOTES	19/05/2022	DCTH			

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día viernes 20 de mayo de 2022

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
27	RÍO PARANÁ SUPERIOR	932,600	BRL	CON CAMALOTES	19/05/2022	DCTH			
28	RÍO PARANÁ SUPERIOR	950,200	BRL	CON CAMALOTES	19/05/2022	DCTH			
29	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1136,500	BRL	APAGADA	02/05/2022	DCTH	19/05/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal apagada. Repuso linterna autocontenida.
30	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1164,000	BRL	APAGADA	02/05/2022	DCTH	19/05/2022	EMEPA	Normalizada. Observó linterna depredada. Repuso linterna autocontenida. Cambió protección antivandálica.
31	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1166,000	BVL	FALTA MARCA DE TOPE	15/05/2022	DCTH	19/05/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal embestida, sin marca de tope y cartel de kilometraje torcido. Repuso marca de tope y porta cartel.
32	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1168,000	BRL	APAGADA	17/05/2022	DCTH	19/05/2022	EMEPA	Normalizada. Observó linterna depredada sin cabezal ni plaqueta. Repuso linterna autocontenida. Cambió protección antivandálica.
33	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1198,500	BVL	FALTA LEYENDA	02/05/2022	DCTH	19/05/2022	EMEPA	Normalizada. Observó linterna depredada sin cabezal ni plaqueta. Repuso linterna autocontenida. Cambió protección antivandálica.
34	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1213,800	BRL	APAGADA	02/05/2022	DCTH	19/05/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal apagada. Cambió linterna autocontenida.