

Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante

Dirección Nacional de Control de Puertos y Vías Navegables

Dirección de Control Técnico y Habilitaciones

FAX: S.H.N. (Seguridad Náutica) 4301-2249 / P.N.A Dirección de Operaciones. 4318-7589

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día viernes 27 de octubre de 2023.

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	PLAYA HONDA	Dña. CATALINA MARIA	BNRNL	DECOLORADA	26/10/2023	DCTYH			Casco sucio con Musgo.
2	CANAL Ing. HUERGO	2,000	BRL	DECOLORADA	27/10/2023	DCTYH			Pintura vieja y quemada, con tono color rosada.
3	CANAL Ing. HUERGO	ASTARSA 23	BNRNL	DECOLORADA	27/10/2023	DCTYH			Señal con faltante Marca de Tope y el color rojo poco visible.
4	CANAL Ing. HUERGO	ARLAPLA II	BNRNL	FALTA MARCA de TOPE	27/10/2023	DCTYH			
5	CANAL Ing. HUERGO	ARLAPLA II	BNRNC	FALTA MARCA de TOPE	27/10/2023	DCTYH			Boyarín.
6	CANAL Ing. HUERGO	7,300	BNAmNL	FALTA MARCA de TOPE	27/10/2023	DCTYH			Cardinal de bifurcacion C. Ing. Huergo y C. Sur.
7	CANAL Ing. HUERGO	Cata N - S.A.H.O.P.	BNRNL	FALTA TORRE	27/10/2023	DCTYH			KM 9,500 Canal Ing. Huergo.
8	CANAL Ate.G. BROWN	22,200	BVL	FALTA	27/10/2023	DCTYH			
9	CANAL Ate.G. BROWN	25,000	BVL	FALTA LEYENDA	27/10/2023	DCTYH			Cartel con faltante de numero.
10	CANAL Ate.G. BROWN	35,000	BVL	FALTA TORRE	27/10/2023	DCTYH			
11	CANAL Ate.G. BROWN	37,000	BRL	DECOLORADA	27/10/2023	DCTYH			Se observo pintura vieja en canasto y estructura.
12	RÍO PARANÁ INFERIOR	283,000	BVRVL	ALTERADA	26/10/2023	DCTYH			
13	RÍO PARANÁ INFERIOR	337,600	BRL	FALTA MARCA de TOPE	26/10/2023	DCTYH			
14	RÍO PARANÁ INFERIOR	358,000	BVL	APAGADA	26/10/2023	DCTYH			
15	RÍO PARANÁ INFERIOR	356,000	BRL	APAGADA	26/10/2023	DCTYH			
16	RÍO PARANÁ INFERIOR	366,000	BVRVL	DECOLORADA	26/10/2023	DCTYH			Pintura decolorada y falta Marca de Tope.
17	RÍO PARANÁ INFERIOR	374,000	BVL	FALTA MARCA de TOPE	26/10/2023	DCTYH			
18	RÍO PARANÁ INFERIOR	382,100	BVL	FALTA LEYENDA	26/10/2023	DCTYH			
19	RÍO PARANÁ INFERIOR	383,000	BVL	FALTA LEYENDA	26/10/2023	DCTYH			
20	RÍO PARANÁ INFERIOR	390,300	BRL	FALTA LINTERNA	26/10/2023	DCTYH			Faltante, Marca de Tope.
21	RÍO PARANÁ INFERIOR	399,400	BRL	APAGADA	26/10/2023	DCTYH			
22	RÍO PARANÁ SUPERIOR	772,300	BRL	CON RAIGON	26/10/2023	DCTYH			
23	RÍO PARANÁ SUPERIOR	780,000	BVL	DECOLORADA	26/10/2023	DCTYH			Casco sucio por guano aves. Botazo desprendido.
24	RÍO PARANÁ SUPERIOR	792,500	BVL	GARREADA	26/10/2023	DCTYH			Garreada en progresiva 200mts.aproximadamente.

Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante

Dirección Nacional de Control de Puertos y Vías Navegables

Dirección de Control Técnico y Habilitaciones

FAX: S.H.N. (Seguridad Náutica) 4301-2249 / P.N.A Dirección de Operaciones. 4318-7589

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día viernes 27 de octubre de 2023.

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
25	RÍO PARANÁ SUPERIOR	834,500	BVL	FALTA MARCA de TOPE	26/10/2023	DCTYH			Embestida. Con Marca de Tope torcida y cartel girado.
26	RÍO PARANÁ SUPERIOR	905,000	BVL	FALTA BOTAZO	26/10/2023	DCTYH			
27	RÍO PARANÁ SUPERIOR	916,300	BVL	OCULTA P/ VEGETACION	26/10/2023	DCTYH			Con camalotes.
28	RÍO PARANÁ SUPERIOR	919,800	BRL	GARREADA	26/10/2023	DCTYH			Garreada en progresiva 200mts, aproximadamente y Oculta por vegetacion.
29	RÍO PARANÁ SUPERIOR	926,500	BRL	DECOLORADA	26/10/2023	DCTYH			Casco sucio por guano aves.
30	RÍO PARANÁ SUPERIOR	953,000	BVL	DECOLORADA	26/10/2023	DCTYH			
31	RÍO PARANÁ SUPERIOR	968,500	BRL	GARREADA	26/10/2023	DCTYH			Garreada en progresiva 700mts, aproximadamente.
32	RÍO PARANÁ SUPERIOR	969,000	BVL	GARREADA	26/10/2023	DCTYH			Garreada hacia el banco 400mts, aproximadamente. Margen izquierda.
33	RÍO PARANÁ SUPERIOR	971,900	BVL	GARREADA	26/10/2023	DCTYH			Se observo en km 971,0. Corregir cartel.
34	RÍO PARANÁ SUPERIOR	972,500	BRL	FALTA	26/10/2023	DCTYH			Se observo en km 971,9 y APAGADA.