

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día lunes 2 de diciembre de 2019

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1211,400	BVL				29/11/2019	HIDROVÍA S.A.	Reubicó señal completa por cambio de traza según NP 240/19 en coordenadas N: 6964120 ; E: 5616000.
2	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1213,100	BVL				29/11/2019	HIDROVÍA S.A.	Reubico señal completa por cambio de traza según NP 240/19 en coordenadas N: 6966200 ; E: 5618560. Cambiando su cartel de kilonetrage por "1213". Repuso fondeo completo
3	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1214,500	BVL	ELEMENTOS FALTANTES			29/11/2019		Normalizada. Constata señal depredada. Corona de leds faltantes. Cambió torre completa.
4	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1214,500	BVL				29/11/2019		Reubicó señal completa por cambio de traza según NP 240/19 en coordenadas N: 6968000 ; E: 5619045.
5	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1216,500	BRL	ELEMENTOS FALTANTES					Normalizada. Constata señal depredada. Corona de leds faltantes. Cambió torre completa.
6	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1216,500	BRL				29/11/2019		Reubicó señal por cambio de traza según NP 240/19 en coordenadas N: 6969600 ; E: 5618920. Repuso fondeo completo.
7	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1223,000	BRL						Normalizada. Constata señal faltante. Repuso señal nueva completa en coordenadas N: 6972270; E: 5623720.
8	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1225,000	BVL	FALTA MARCA DE TOPE	25/11/2019	PNA	29/11/2019	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal depredada. Linterna, silleta y marca de tope faltante. Cambió torre completa
9	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1234,500	BRL				01/12/2019	HIDROVÍA S.A.	Reubico señal por cambio de traza según NP 241/19 en coordenadas N: 6977450 ; E: 5634330. Repuso fondeo completo
10	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1239,000	BAmNamL				01/12/2019		Normalizada. Constata señal apagada. Cambio linterna.