

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día martes 7 de enero de 2020

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	RÍO PARANÁ SUPERIOR	863,500	BVL				06/01/2020	HIDROVÍA S.A.	Reubicó señal por mejora de señalización en coordenadas N: 6691356; E: 5538547, cambiando su cartel de kilometraje por "865.5". Repuso fondeo completo. Cambió torre completa
2	RÍO PARANÁ SUPERIOR	870,000	BVL				06/01/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal depredada. Batería faltante. Repuso batería y reacondicionó cableado.
3	RÍO PARANÁ SUPERIOR	870,000	BVL				06/01/2020	HIDROVÍA S.A.	Reubicó señal por mejora de señalización en coordenadas N: 6694172; E: 5537264, cambiando su cartel de kilometraje por "869.5". Repuso fondeo completo.
4	RÍO PARANÁ SUPERIOR	871,800	BRL				06/01/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal depredada. Batería y panel faltante. Cambió casco y torre completa
5	RÍO PARANÁ SUPERIOR	871,800	BRL				06/01/2020	HIDROVÍA S.A.	Reubicó señal por mejora de señalización en coordenadas N: 6695239; E: 5535721.. Repuso fondeo completo.