

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día miércoles 23 de diciembre de 2020

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1077,000	BRL	DECOLORADA	16/12/2020	DCTH	22/12/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Cambió casco.
2	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1115,400	BVL	FALTANTE	22/12/2020	HIDROVÍA S.A.	22/12/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Consta señal faltante. Repuso señal completa.
3	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1115,400	BVL				22/12/2020	HIDROVÍA S.A.	Reubicó señal por mejora de señalización en coordenadas N: 6887749, E: 5598824
4	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1131,000	BRL	EMBESTIDA	16/12/2020	DCTH	22/12/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Consta señal embestida. Cambió torre completa
5	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1138,000	BVL				22/12/2020	HIDROVÍA S.A.	Zarpó señal por cambio de traza según NP SFN 208/20
6	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1139,500	BVL				22/12/2020	HIDROVÍA S.A.	Reubicó señal por cambio de traza según NP SFN 208/20 en coordenadas N: 6907040, E: 5615037, cambiando su cartel de kilometraje por "1139.3". Cambió fondeo completo,