

ADVERTENCIA 322/DAG

La presente ADVERTENCIA tiene por objeto dar a conocer una situación que puede resultar de interés para Talleres Aeronáuticos de Reparación, operadores y/o propietarios de aeronaves, por tal motivo la misma se emite a los efectos de informar, y las recomendaciones en ella contenidas no tienen carácter mandatorio.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de julio del 2025.

DIRIGIDO A:

Propietarios y/o Operadores de aeronaves marca TECNAM, equipadas con válvulas selectoras de combustible, certificadas en cualquier CATEGORIA.

MOTIVO:

Posibilidad de pérdida de comando de la válvula selectora de combustible.

ANTECEDENTES:

Durante un accidente protagonizado por una aeronave marca TECNAM, modelo P2002 MKII, se detectó que el acople cardánico que transmite el movimiento de la llave selectora de combustible a la válvula de combustible, se encontraba desalineado, ocasionando que, al accionar dicha llave selectora, el movimiento no se transmitiera adecuadamente a la válvula de combustible y; por consiguiente, no se produjera el cambio intentado de tanque de combustible.

RECOMENDACIONES:

En base a lo arriba indicado, se recomienda que, durante la operación de la llave selectora de combustible, se verifique mediante los indicadores de cantidad de combustible de cada tanque, que efectivamente se esté consumiendo el combustible del tanque seleccionado.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Referencia: Advertencia ADV 322-DAG

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.