

Circular Aclaratoria con Consulta N° 3

Destinatario:	BTU S.A.
Remitente:	BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A. – Jefatura de Compras-Subgerencia de Abastecimiento
Fecha:	Buenos Aires 17 de enero de 2014

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Licitación Publica	N° 12	Ejercicio: 2013
Clase: De Etapa Múltiple		

Objeto de la contratación: “MEJORAMIENTO DE VÍA EN SECTOR KM 1005,000 – KM 1038,000 (VÍA 2 – DESCENDENTE) - DIV. 36/96 – ALTO VERDE– PROVINCIA DE MENDOZA – LÍNEA SAN MARTIN”

ACTO DE APERTURA

Lugar/Dirección	Día y Hora
Av. Santa Fe N° 4636, Piso 2°, CP 1425- C.A.B.A. Tel. Rot. (54 11) 6091-8092 Int. 192 o 128	21 de Enero de 2014 a las 16.30 hs.

DESCRIPCIÓN

Atento a las facultades previstas en el Artículo 4º Circulares y Aclaraciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales, se comunica la Circular Aclaratoria con Consulta N° 3 de conformidad al siguiente detalle:

Consultas presentadas por la firma FERROMEL S.A.:

SECCION 2.

DATOS DEL LLAMADO.

Consulta N°1: Se entiende que el Artículo 19.b).1 de la Sección 2 Datos del llamado del PCP, reemplazaría al punto 20.1.G6 y 20.1.G7 del PBCG. Es esto correcto?.

Respuesta N°1:

ARTÍCULO 19 - Requisitos de Admisibilidad de las Ofertas.

b) Documentación que acredita la Capacidad Técnica del Oferente.

Vale lo indicado en el PCP

SECCION 3.
ESPECIFICACIONES Y MEMORIA TÉCNICA.

Consulta N°2: *En referencia a la Sección III, Título “Alcance general de los trabajos”, Punto 3.11 Tratamiento de Pasos a Nivel (PaN) del Pliego de Condiciones Particulares (en adelante (PCP), en la visita a obra se observo que de los 10 pasos a niveles a renovar, al menos 1 fue acondicionado por BCyL no siendo necesario su tratamiento. Por otro lado existen pasos a nivel no incluidos cuyo tratamiento se estima necesario. Por tal motivo se consulta: Cuales de los pasos a nivel serán intervenidos.*

Respuesta N°2:

3.11 Tratamiento de Pasos a Nivel (PaN).

De la lista de PaN especificada en el punto 3.11:

- Se suprimen: Calle Las Heras (km 1018,976) - Calle Avellaneda (km 1019,439)
- Se agregan: Calle Carril San Pedro (1027,037) - Costa Canal (km 1021,000)

Consulta N°3: *¿Deberá realizarse la provisión de laberintos y pasos peatonales adyacentes al paso a nivel?*

Respuesta N°3:

3.11 Tratamiento de Pasos a Nivel (PaN).

En el punto 3.11 se expresa que “También deberá considerar tareas complementarias en cada PAN tratado... acorde a la Normativa vigente (SETOP 7/81). Estas tareas alcanzan a ambas vías.”

Consulta N°4: *Sobre aquellos pasos a nivel que no sean mejorados deberá realizarse la adecuación del rombo de visibilidad de acuerdo a SETOP?*

Respuesta N°4:

3.11 Tratamiento de Pasos a Nivel (PaN).

A los efectos de la cotización, los Pasos a Nivel a intervenir son los especificados en el punto 3.11 con la aclaración a la Consulta N°2 de la presente Circular.

No obstante, se encuentra en estudio la posibilidad de ejecutar tareas adicionales de este ítem en otros Pasos a Nivel del sector a intervenir.

Consulta N°5: *¿Aquellos pasos a nivel que no sean intervenidos, deberán colocarse alambrados de cierre a los lados del pan? Que longitud deben tener estos alambrados?*

Respuesta N°5:

3.11 Tratamiento de Pasos a Nivel (PaN).

Idéntica respuesta que a la Consulta N°4.

Consulta N°6: *¿Dentro de que ítem deben incluirse los trabajos en los PAN que no sean renovados (limpieza de rombo de visibilidad y provino y colocación de alambrados de cierre)?*

Respuesta N°6:

3.11 Tratamiento de Pasos a Nivel (PaN).

Idéntica respuesta que a la Consulta N°4.

Consulta N°7: Deberán reacondicionarse desagües y drenajes dentro del area del PAN para evitar la falla de los circuitos de vía?

Respuesta N°7:

3.11 Tratamiento de Pasos a Nivel (PaN).

En los PaN con barreras automáticas se deberá acondicionar los desagües y drenajes dentro del PaN y su zona de influencia de manera de asegurar la inexistencia de falla en los circuitos de vía.

Esta tarea no recibirá pago alguno y se debe incluir su costo dentro de los correspondientes al ítem “Tratamiento de PaN”

Consulta N°8: En referencia a la Seccion3, Titulo “Alcance general de los trabajos”, Punto 3.6 Corrimiento de rieles y Punto 3.7 Tratamiento de juntas del PCP, en la visita se observo que las juntas en un porcentaje cercano al 100%, presentan variaciones de escuadria. Por tal motivo se consulta: Se deberá escuadrar la totalidad de las juntas con su posterior regulación de luces?

Respuesta N°8:

3.6 Corrimiento de rieles – 3.7 Tratamiento de juntas

En el punto 3.6 se especifica que “...deberá efectuarse la regulación de luces de junta y/o ajuste de las luces de dilatación en las juntas... de todo el sector bajo tratamiento”.

Mientras que en el punto 3.7 se indica “Se prevé regularizar las juntas (nuevas y existentes) de manera tal que luego de la ejecución de los trabajos las mismas se encuentren a una distancia entre 33 y 36 metros”

Consulta N°9: El retiro y recolocación de anclas para realizar este trabajo debe considerarse dentro del ítem corrimiento de rieles?

Respuesta N°9:

3.6 Corrimiento de rieles – 3.7 Tratamiento de juntas

Las anclas retiradas no se deberán recolocar.

Consulta N°10: En caso de anclas faltantes las mismas serán provistas por El comitente?

Respuesta N°10:

3.6 Corrimiento de rieles – 3.7 Tratamiento de juntas

Idéntica respuesta que a la Consulta N°9.

Consulta N°11: En referencia a la Sección 3, Titulo “Alcance General de los trabajos”, Punto 3.7 Tratamiento de Juntas del PCP, según lo conversado en la visita se consulta si las eclisas a proveer serán de 4 o 6 agujeros.

Respuesta N°11:

3.7 Tratamiento de juntas

En el punto 3.7 se especifica que “El Contratista proveerá las eclisas nuevas de 6 agujeros, tipo barra, bulones y arandelas correspondientes...”

Consulta N°12: Durante la visita a obra se observaron alcantarillas de magnitud importante (al menos 2 alcantarillas de mas de 6 metros) y un puente de aproximadamente 70 metros de longitud con durmientes de 20 centímetros de espesor y bulón de anclaje cuyo tratamiento no se encuentra descripto dentro del pliego licitatorio. Se consulta por tal motivo si sobre los puentes y alcantarillas se deberá realizar algún tratamiento. En caso afirmativo, si el tratamiento incluirá la redistribución y re-anclaje de los durmientes existentes con bulón de amarre o métodos alternativos, el reemplazo de durmientes de 20 cms de espesor en mal estado, el reemplazo de las fijaciones nuevas (tirafondos), el corrimiento de rieles y escuadrado de juntas, y el reacondicionamientos de contrarrieles. Además se consulta dentro de que ítem deben ser cotizados.

Respuesta N°12:

Alcance General de los Trabajos

Las tareas a ejecutar son las especificadas en la Sección 3, bajo el título “Alcance General de los Trabajos”.