

Número registro	Fecha local	Título	Ubicación del suceso	Estado	Descripción
3680	29/12/2015	Perdida de separación en vuelo – Resolución TA SABE	Aeroparque	A	
3637	23/12/2015	Corte de energía eléctrica – Falla grupo electrógeno SATG	Goya	D	Jefe AD informa que el AD no brinda servicio de Tránsito Aéreo (NOTAM C1064/16) debido a que se están realizando trabajo de recambio en el sistema eléctrico del Aeródromo y puesta en servicio del GEL. Se encuentra en un avance de obra del 80%. Se informa que se procedió a la reparación total del GEL, al cambio de la entrada del cable neutro y se dejó funcionando en forma automática con un tiempo de respuesta de 15 segundos.
3633	21/12/2015	Incursión APRON (vehículo) SAEZ	Ezeiza	D	MITIGADO: 04-FEB 16: Compañía Gate Gourmet informa que no fue intención generar una situación de riesgo. Asimismo informa que el conductor del camión fue apercibido por su descuido y re instruido sobre las zonas de circulación, maniobras en pista y parking, como así también sobre todas las situaciones que pueden generar alteraciones al normal funcionamiento del aeropuerto.
3825	24/11/2015	Incidente ACFT SASA	Salta	D	AA 2000 realiza trabajos de mantenimiento y limpieza de FOD / Bacheo en forma constante tanto en la pista principal como en las calles de rodaje, los cuales son más de treinta y dichos trabajos son fiscalizados por personal ANAC. Referente a los acontecimientos de dicho PNSO, se realizaron recorridos pre y post operación de dicha aeronave constatados por personal ANAC, las cuales no arrojaron ninguna novedad.