

REFERENCIAS

- PL.N° 509D1122-A
- ESQ. FUNCIONAL DE ALARMAS SERV. AUX. COMUNIC.
- PL.N° 509D1122-B
- ESQ. FUNCIONAL DE CONMUTACION SERV. AUX. COMUNIC.
- PL.N° 509D1122-D
- CABLEADO TABLERO SERV. AUXILIARES COMUNICACIONES
- PL.N° 509D1123
- ACOMETIDA MULTIFILARES
- PL.N° 509D1122
- ESQ. MECÁNICO TABLERO AUXILIARES COMUNICACIONES

- HOJA N°1
- CARATULA
- HOJA N°2
- ESQUEMA
- HOJA N°3
- LISTA DE MATERIALES

A	C.A.F	04/05/17	W.C	F.L.A	F.L.A
REV.	DETALLE	FECHA	Dibujo	Controlo	Aprobo
<div> lago electromecanica s.a.</div>					
Cliente: EDENOR		TOMA EDENOR:			
OC.509					
FENTE DE TABLERO L11C					
ESQUEMA UNIFILAR SERVICIOS AUXILIARES CONMUTACIONES					
W.D.C	ALBAMONTE	Esc: 1:10			
Dibujo	Controlo / Aprobo				
Fecha	11/11/15	Hoja: 1.DE.5	□ T -4 4 3 1 A		

A	W.C	F.L.A	F.L.A	04-05-17	C.A.F
W.C	Dibujo	Reviso	Aprobo	Fecha	Motivo
E/431-724		Dibujado:			
PDA 2009		Revisador:			
SERVIDOR DE LA SERIE		Escribo:		SE VARIAS	
		PARTIDO:			
		LOCALIDAD:		FRENTE TABLERO SERVICIOS AUXILIARES DE COMUNICACIONES	
				Edenor Direccion Técnica	
				Plano N° 509D1173	
				HOJA N° 1 TOTAL 4	