

Ind. Frigorífica





Factor de riesgo



CONDICIONES DE SEGURIDAD

MEDIDAS PREVENTIVAS

Prevención primaria

- Evaluación del Riesgo
- Sustitución y Eliminación
- Controles de Ingeniería
- Monitoreo Ambiental
- Equipo de Protección Personal
- Exámenes Médicos Preventivos



Factor de riesgo



FUGAS DE AMONIACO O GAS FREÓN

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Mantenimiento de compresores, cañería y válvulas, mascarar adecuadas o equipos autónomos, plan de emergencia Capacitación.
- Mantenimiento preventivo
- Detectores de amoniaco
- EPP y EPC



Factor de riesgo



CORTES

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Elementos de corte protegidos.
- Guantes anticortes
- Delantales
- EPP



Factor de riesgo



RUIDO EXCESIVO

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Calcular NSCE por sector y, de corresponder, adecuar la instalación en función de los resultados obtenidos diseñando medidas de protección colectiva y/o entregando elementos de protección personal.



Factor de riesgo



ILUMINACIÓN DEFICIENTE

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Confeccionar un mapa general de iluminación por sector e implementar las medidas de adecuación a lo resultados obtenidos.



Factor de riesgo



ESTRÉS TÉRMICO

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Calcular la carga térmica en los sectores que haya exposición y, de corresponder, adecuar la instalación, los procedimientos de trabajo y entrega de Ropa adecuada y EPP.

Ind. Frigorífica



Factor de riesgo



INCENDIO

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Disponer de extintores adecuados al tipo y carga de fuego, contar con un programa de emergencias , contar con vías de escape de acuerdo al factor de ocupación.



Factor de riesgo



UTILIZACIÓN DE ELEMENTOS SOMETIDOS A PRESIÓN

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Control periódico: prueba hidráulica , medición de espesores, válvulas de seguridad y adecuado mantenimiento general.



Factor de riesgo




***ELÉCTRICO: CORTO CIRCUITOS,
CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS***

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Disyuntor diferencial, puesta a tierra, llaves térmicas, cables con doble aislación, adecuados tendidos de cables y tableros eléctricos, respetar distancias de seguridad, uso de elementos de protección personal adecuados.



Factor de riesgo



CAÍDAS

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Adecuar los pisos con antideslizantes y con suficiente inclinación para evitar acumulación de agua. Evitar desniveles. Señalizar.



Factor de riesgo



CONDICIONES DISERGONÓMICAS

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Realizar estudio ergonómico por puesto de trabajo y en función de los resultados, adecuar la metodología de la tarea, el diseño de los puestos, los ritmos de trabajo, etc.. Adecuar los pesos, que no sobrepasen los 25 kg.



Factor de riesgo



LOS CONTAMINANTES QUÍMICOS-BIOLÓGICOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Monitoreo Ambiental
- Monitoreo Biológico



Factor de riesgo



ESPACIOS CONFINADOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Ventilación adecuada
- Medición de atmosferas, etc.
- Procedimiento según Res. SRT N° 953/2010.



Factor de riesgo



BRUCELLA

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Señalar la Prohibición de comer, beber y fumar en zonas de trabajo con riesgos biológicos.
- Ropa adecuada y EPP



Factor de riesgo



PENETRACIÓN A TRAVÉS DE HERIDAS

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Disponer de botiquín de primeros auxilios en los sectores de trabajo.
- Tratamiento inmediato de cortes y heridas.
- Evitar la exposición de heridas abiertas, para ello cubrirlas con apósitos estériles y usar guantes impermeables.



Factor de riesgo



INGESTIÓN POR MALOS HÁBITOS HIGIÉNICOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Instalar lavamanos de pedal con productos para la limpieza, desinfección y secado de manos, cerca de los puestos de trabajo
- Lavarse las manos antes, durante y después del trabajo y previo a cualquier ingesta de alimentos.