

**NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día jueves 04 de octubre de 2018

OR- DEN	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	CANAL PUNTA INDIO	153,00	BRL				03/10/2018	HIDROVÍA S.A.	CAMBIÓ TORRE Y FONDEO COMPLETO
2	CANAL PUNTA INDIO	1.439,00	BVL	FALTA PRR	03/10/2018	HIDROVÍA S.A.	03/10/2018	HIDROVÍA S.A.	REPUSO PRR. CAMBIÓ FONDEO COMPLETO
3	PLAYA HONDA	ARLAPLA V	BNRNL				03/10/2018	HIDROVÍA S.A.	CAMBIÓ CASCO
4	RÍO PARANÁ MEDIO	792,00	BVL	APAGADA	19/09/2018	HIDROVÍA S.A.	03/10/2018	HIDROVÍA S.A.	CONSTATA SEÑAL DEPREDADA. MARCA DE TOPE FALTANTE, SILLETA ROTA Y CORONA DE LEDS DEPREDADA. CAMBIÓ TORRE COMPLETA
5	RÍO PARANÁ MEDIO	787,00	BVL	APAGADA	19/09/2018	HIDROVÍA S.A.	03/10/2018	HIDROVÍA S.A.	CAMBIÓ TORRE COMPLETA
6	RÍO PARANÁ MEDIO	771,00	BzRL	APAGADA	19/09/2018	HIDROVÍA S.A.	03/10/2018	HIDROVÍA S.A.	CONSTATA SISTEMA LUMÍNICO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO REUBICÓ SEÑAL POR EROSIÓN DE COSTA EN: N: 6.610.989 - E: 5.533.379 DESTELLO 4 c/16 s