

**NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día miércoles 19 de diciembre de 2018

OR-DEN	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	CANAL PUNTA INDIO	marRPE	Spar Am				18/12/2018	HIDROVÍA S.A.	Zarpó señal completa. Verificó señal embestida con serios daños, comprometiendo su estabilidad estructural.
2	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	156,10	BzBrL	APAGADAS	19/12/2018	DCTC			
3	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	155,60	BVL	APAGADAS	19/12/2018	DCTC			
4	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	136,30	BzBL	APAGADAS	19/12/2018	DCTC			
5	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	89,80	BzBL	APAGADAS	19/12/2018	DCTC			
6	RÍO PARANÁ MEDIO	706,00	BVL	EMBESTIDA	18/12/2018	HIDROVÍA S.A.	18/12/2018	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal embestida. Cambió torre completa. Limpió casco y torre
7	RÍO PARANÁ MEDIO	639,00	BVL	FALTANTE	18/12/2018	HIDROVÍA S.A.	18/12/2018	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal faltante. Repuso señal completa en coordenadas originales N:6511000; E: 5472700