

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día miércoles 26 de diciembre de 2018

OR-DEN	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	km o casco	color	lugar	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	12,40	BRL	CANAL ING. EMILIO MITRE				22/12/2018	HIDROVÍA S.A.	CAMBIÓ CASCO Y TORRE
2	40,50	BRL	CANAL ING. EMILIO MITRE				23/12/2018	HIDROVÍA S.A.	CAMBIÓ LINTERNA
3	40,50	BVL	CANAL ING. EMILIO MITRE				23/12/2018	HIDROVÍA S.A.	CAMBIÓ LINTERNA
4	42,70	BRL	CANAL ING. EMILIO MITRE				23/12/2018	HIDROVÍA S.A.	CAMBIÓ LINTERNA
5	42,70	BVL	CANAL ING. EMILIO MITRE				23/12/2018	HIDROVÍA S.A.	CAMBIÓ LINTERNA
6	45,00	BRL	CANAL ING. EMILIO MITRE				23/12/2018	HIDROVÍA S.A.	CAMBIÓ LINTERNA
7	45,00	BVL	CANAL ING. EMILIO MITRE				23/12/2018	HIDROVÍA S.A.	CAMBIÓ LINTERNA
8	288,90	BVL	RÍO PARANÁ INFERIOR				22/12/2018	HIDROVÍA S.A.	CAMBIÓ BATERÍA
9	310,80	BRL	RÍO PARANÁ INFERIOR	FALTA	22/12/2018	P.N.A.	22/12/2018	HIDROVÍA S.A.	REPUESTA
10	343,00	BRVRL	RÍO PARANÁ INFERIOR	FALTA	10/12/2018	D.C.T.C.	21/12/2018	HIDROVÍA S.A.	REPUESTA
11	343,70	BRL	RÍO PARANÁ INFERIOR	EMBESTIDA	10/12/2018	D.C.T.C.	21/12/2018	HIDROVÍA S.A.	REACONDICIONÓ TORRE
12	360,50	BRL	RÍO PARANÁ INFERIOR				21/12/2018	HIDROVÍA S.A.	CAMBIÓ BATERÍA Y MARCA DE TOPE
13	398,00	BVL	RÍO PARANÁ INFERIOR	APAGADA	21/12/2018	P.N.A.	21/12/2018	HIDROVÍA S.A.	CAMBIÓ BATERÍA
14	407,00	BRL	RÍO PARANÁ INFERIOR				21/12/2018	HIDROVÍA S.A.	CAMBIÓ BATERÍA
15	413,00	BRL	RÍO PARANÁ INFERIOR				21/12/2018	HIDROVÍA S.A.	CAMBIÓ BATERÍA
16	510,20	BVL	RÍO PARANÁ MEDIO				24/12/2018	HIDROVÍA S.A.	CAMBIÓ CASCO