

Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante

Dirección Nacional de Control de Puertos y Vías Navegables

Dirección de Control Técnico de Concesiones y Habilitaciones

FAX: S.H.N. (Seguridad Náutica) 4301-2249 / P.N.A Dirección de Operaciones. 4318-7589

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día jueves 30 de septiembre de 2021

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	PLAYA HONDA	LAMBARÉ	BNRNC	FALTA LEYENDA	29/09/2021	DCTH			
2	PLAYA HONDA	LAMBARÉ	BNRNL	FALTA MARCA DE TOPE	29/09/2021	DCTH			
3	PLAYA HONDA	TANDIL	BNRNC	FALTA LEYENDA	29/09/2021	DCTH			
4	PLAYA HONDA	AVHR 4	BNRNL	FALTA LEYENDA	29/09/2021	DCTH			
5	PLAYA HONDA	DON AMÉRICO	BNRNC	SUCIA CON MUSGO	29/09/2021	DCTH			
6	PLAYA HONDA	APIPÉ	BNRNC	SUCIA CON MUSGO	29/09/2021	DCTH			
7	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	12,300	BNAmNL	FALTANTE	20/09/2021	PNA	23/09/2021	294-B	Normalizada. Repuso señal en posición N: 6.169.836 ; E: 6.386.393, Destello (3)10s.
8	RÍO PARANÁ MEDIO	640,000	BzRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	24/09/2021	DCTH	28/09/2021	El BOYERO	Normalizada. Desmalezó entorno.
9	RÍO PARANÁ MEDIO	748,000	BVL	FALTANTE	13/08/2021	DCTH	27/09/2021	El BOYERO	Constata señal en posición y en correcto funcionamiento.