

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día martes 30 de noviembre de 2021

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	30,500	BRL	ESCORADA	26/11/2021	EMEPA	26/11/2021	EMEPA	Normalizada. Cambió casco. Cambió un cartel de leyenda en mal estado.
2	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	36,500	BVL				27/11/2021	EMEPA	Cambió fondeo completo en mal estado
3	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	38,500	BVL				27/11/2021	EMEPA	Cambió fondeo completo en mal estado
4	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	42,700	BRL						Reiteró raigones, y cambió de fondeo por estar en mal estado.
5	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	45,000	BRL				27/11/2021	EMEPA	Cambió fondeo completo en mal estado
6	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	162,800	BRL	FALTANTE	28/11/2021	PNA	28/11/2021	EMEPA	Normalizada. Verificó faltante. No se encontró señal ex BRL 162,8 (reportada en km. 136). Instaló señal nueva completa con linterna autocontenida en coordenadas N: 6.257.196 ; E:5.561.680
7	RÍO PARANÁ MEDIO	637,000	BNRNL	FALTA MARCA DE TOPE	26/11/2021	DCTH	28/11/2021	EMEPA	Verificó señal con marca de tope.Retiró camalotes
8	RÍO PARANÁ MEDIO	725,200	BVL	FALTA LINTERNA	27/11/2021	EMEPA	27/11/2021	EMEPA	Verificó señal vandalizada. Linterna faltante. Silleta dañada. Repuso nueva silleta y linterna autocontenida.
9	RÍO PARANÁ MEDIO	735,000	BVL	FALTA LEYENDA	26/11/2021	DCTH	27/11/2021	EMEPA	Normalizada. Repuso cartel de kilometraje faltante.
10	RÍO PARANÁ MEDIO	772,500	BRL	FALTA MARCA DE TOPE	25/11/2021	DCTH	26/11/2021	EMEPA	Verificó señal embestida, marca de tope dañada. Cambió marca de tope.
11	RÍO PARANÁ MEDIO	780,000	BVL				26/11/2021	EMEPA	Verificó señal embestida, marca de tope dañada. Cambió marca de tope.
12	RÍO PARANÁ MEDIO	795,800	BVL				26/11/2021	EMEPA	Cambió torre en mal estado. Instaló nueva torre con linterna autocontenida.