

Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante

Dirección Nacional de Control de Puertos y Vías Navegables

Dirección de Control Técnico de Concesiones y Habilitaciones

FAX: S.H.N. (Seguridad Náutica) 4301-2249 / P.N.A Dirección de Operaciones. 4318-7589

### NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día lunes 4 de julio de 2022

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1094,500	BVL	APAGADA	07/06/2022	DCTH	30/06/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó panel y batería faltantes por robo. Cambió torre completa con linterna autocontenida y protección antivandalismo, luego de coordinar con inspector de AGP.
2	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1107,000	BzBL	APAGADA	07/06/2022	DCTH	30/06/2022	EMEPA	Verificó sistema lumínico en funcionamiento y orientación correcta de la linterna.
3	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1109,200	BRL	FALTA MARCA DE TOPE	21/06/2022	DCTH	30/06/2022	EMEPA	Normalizada. Repuso marca de tope faltante y número entero "2" en cartel de kilometraje.
4	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1122,500	BVL				30/06/2022	EMEPA	Cambió porta leyenda y cartel de kilometraje. Reacondicionó marca de tope.
5	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1140,000	BVL	ESCORADA	21/06/2022	DCTH	30/06/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal embestida. Panel solar faltante y marca de tope torcida. Cambió torre completa con linterna autocontenida, luego de coordinar con inspector de AGP.