

**NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día miércoles 19 de octubre de 2022

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	RÍO PARANÁ SUPERIOR	971,000	BzVL				17/10/2022	EMEPA	Normalizada. Observó señal faltante. En coordinación con el inspector de AGP, repuso señal II-B completa en posición teórica 6.776.649 N 5.560.699 E. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti
2	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1140,000	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	18/10/2022	DCTH			Señal con camalotes
3	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1141,000	BRL	ESCORADA	18/10/2022	DCTH			
4	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1147,000	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	18/10/2022	DCTH			Señal con camalotes y raigón
5	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1149,700	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	18/10/2022	DCTH			Señal con camalotes
6	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1151,500	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	18/10/2022	DCTH			Señal con camalotes
7	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1157,000	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	18/10/2022	DCTH			Señal con camalotes
8	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1174,600	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	18/10/2022	DCTH			Señal con camalotes
9	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1197,500	BVL	FALTA LEYENDA	18/10/2022	DCTH			Girada hacia la Costa
10	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1206,700	BVL	FALTANTE	18/10/2022	DCTH			
11	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1232,500	BVL	ELEMENTOS FALTANTES	18/10/2022	DCTH			Casco sin cintón
12	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1239,000	BAmNA mL	ESCORADA	18/10/2022	DCTH			