

Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante

Dirección Nacional de Control de Puertos y Vías Navegables

Dirección de Control Técnico de Concesiones y Habilitaciones

FAX: S.H.N. (Seguridad Náutica) 4301-2249 / P.N.A Dirección de Operaciones. 4318-7589

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día jueves 27 de octubre de 2022

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	37,000	BVL	FALTA LINTERNA	27/10/2022	DCTH			
2	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	35,000	BNRNC	FALTA MARCA DE TOPE	27/10/2022	DCTH			
3	PLAYA HONDA	TUPÍ	BNRNL	FALTANTE	26/10/2022	DCTH			Se observa BNRNL TUPÍ aproximadamente hacia el sector E de ls BRL km. 47,400 del Canal Ingeniero Emilio Mitre
4	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	36,500	BVL	FALTA LEYENDA	26/10/2022	DCTH			
5	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	148,200	BNRNL	DECOLORADA	25/10/2022	DCTH			
6	RÍO PARANÁ SUPERIOR	977,500	BVL	GARREADA	26/10/2022	DCTH	27/10/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal garreada 500 metros aguas abajo y con camalotes. Reinstaló señal en posición teórica N: 6.779.943 E: 5.566.437.