

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día miércoles 30 de noviembre de 2022

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	PLAYA HONDA	PRIN SEA	BNRNL	APAGADA	30/11/2022	DCTH			
2	PLAYA HONDA	RÍO SANTIAGO	BNRNL	APAGADA	30/11/2022	DCTH			
3									
4	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	161,000	BRL	ESCORADA	22/11/2022	DCTH			
5	RÍO PARANÁ MEDIO	498,000	BVL	DECOLORADA	23/11/2022	DCTH			
6	RÍO PARANÁ MEDIO	502,300	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	23/11/2022	DCTH			
7	RÍO PARANÁ MEDIO	529,000	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	23/11/2022	DCTH			
8	RÍO PARANÁ MEDIO	544,600	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	23/11/2022	DCTH			
9	RÍO PARANÁ MEDIO	560,700	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	23/11/2022	DCTH			
10	RÍO PARANÁ MEDIO	564,000	BVL	FALTANTE	23/11/2022	DCTH			
11	RÍO PARANÁ MEDIO	580,800	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	23/11/2022	DCTH			
12	RÍO PARANÁ MEDIO	585,300	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	23/11/2022	DCTH			
13	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1216,000	BNRNL	FALTA MARCA DE TOPE	15/11/2022	DCTH	22/11/2022	EMEPA	Verificó señal sin camalotes.
14	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1223,000	BRL				22/11/2022	EMEPA	Normalizada. Observó linterna apagada. Cambió torre completa con protección antivandálico.
15	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1232,500	BVL	FALTA MARCA DE TOPE	15/11/2022	DCTH	22/11/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó marca de tope faltante. Repuso marca de tope.