

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día martes 17 de octubre de 2023.

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	CANAL de PASAJE PTO. BUENOS AIRES	3,2	BVRVL	APAGADA	13/10/2023	DCTYH			Boca Falsa Pto. Bs..As.
2	CANAL Ing.HUERGO ACCESO PTO. BUENOS AIRES	CATA N- SAHOP	BNRNL	APAGADA	13/10/2023	DCTYH			Veril Verde km 9,500.
3	CANAL Ing.HUERGO ACCESO PTO. BUENOS AIRES	7,300	BNAm.NL	APAGADA	13/10/2023	DCTYH			Cardinal, Bifurcacion Canal Brown y Sur
4	PLAYA HONDA	TN 1601	BNRNL	APAGADA	13/10/2023	DCTYH			Aproximadamente km 18,0 Canal Mitre, (al Oeste).
5	RÍO PARANÁ BRAVO	140,200	BRL	GARREADA	4/10/2023	AGP S.E.	16/10/2023	573-B	Normalizada. Verificó garreada 250m sobre la costa. Recuperó casco, muerto, fondeo desgastado y torre sin marca de tope, linterna ni porta leyenda. Reinstaló en coordenadas 6.248.654 N 5.642.520 E. Reutilizó cuerpo muerto y casco. Cambió torre. Repuso fondeo. Limpió casco (Mant. Preventivo). (PD 0473 EMEPA).
6	RÍO PARANÁ BRAVO	138,000	BVL	DECOLORADA	4/10/2023	DCTYH	16/10/2023	573-B	Normalizada. Limpió casco y torre. (PD 0473 EMEPA)
7	RÍO PARANÁ BRAVO	138,000	BRL	DECOLORADA	4/10/2023	DCTYH	16/10/2023	573-B	Normalizada. Limpió casco y torre. (PD 0473 EMEPA)
8	RÍO PARANÁ BRAVO	138,500	BVL	DECOLORADA	4/10/2023	DCTYH	16/10/2023	573-B	Normalizada. Limpió casco y torre. (PD 0473 EMEPA)
9	RÍO PARANÁ BRAVO	139,000	BRL	DECOLORADA	4/10/2023	DCTYH	16/10/2023	573-B	Normalizada. Limpió casco y torre. (PD 0473 EMEPA)
10	RÍO PARANÁ BRAVO	142,800	BRL	FALTA MARCA de TOPE	4/10/2023	DCTYH	16/10/2023	573-B	Normalizada. Repuso marca de tope faltante. Limpió casco y torre (Mant.Preventivo). (PD 0473 EMEPA)
11	RÍO PARANÁ BRAVO	143,000	BzBL	FALTA LEYENDA	4/10/2023	DCTYH	16/10/2023	573-B	Normalizada. Verificó cartel de leyenda en posición. Limpió cartel de leyenda. (PD 0473 EMEPA).
12	RÍO PARANÁ BRAVO	149,300	BRL	APAGADA	16/10/2023	PNA	16/10/2023	573-B	Normalizada. Verificó cartel de leyenda en posición. Limpió cartel de leyenda. (PD 0473 EMEPA).
13	RÍO PARANÁ BRAVO	168,000	BRL	FALTA LEYENDA	4/10/2023	DCTYH	16/10/2023	573-B	Cambió número entero del cartel de leyenda. Limpió casco y torre (Mant. Preventivo). (PD 0473 EMEPA).
14	RÍO PARANÁ BRAVO	160,800	BzVL	APAGADA	16/10/2023	PNA	16/10/2023	573-B	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida. (PD 0473 EMEPA)
15	RÍO PARANÁ MEDIO	762,8	BVL	FALTANTE	14/10/2023	DCTYH	16/10/2023	PAKE ZALE	Normalizada. Verificó faltante. Repuso señal completa en coordenadas 6.588.000 N 5.527.105 E. (PD 0473 EMEPA).

Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante

Dirección Nacional de Control de Puertos y Vías Navegables

Dirección de Control Técnico y Habilitaciones

FAX: S.H.N. (Seguridad Náutica) 4301-2249 / P.N.A Dirección de Operaciones. 4318-7589

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día martes 17 de octubre de 2023.

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
16	RÍO PARANÁ MEDIO	792,5	BVL	FALTA LINTERNA	16/10/2023	PAKE ZALE	16/10/2023	PAKE ZALE	Normalizada. Verificó linterna faltante. Cambió torre completa. Limpió casco. Aplicó antigraffiti (Mant. Preventivo). (PD 0473 EMEPA).
17	RÍO PARANÁ MEDIO	787,6	BVL	FALTA MARCA de TOPE	16/10/2023	PAKE ZALE	16/10/2023	PAKE ZALE	Verificó embestida. Cambió marca de tope torcida. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti (Mant. Preventivo). (PD 0473 EMEPA).
18	CANAL Ate.G. BROWN	15,4	BRL	FALTA LEYENDA	16/10/2023	PAKE ZALE	16/10/2023	PAKE ZALE	Limpió casco y torre. Cambió cartel de leyenda (Mant. Preventivo). (PD 0473 EMEPA).