

Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante

Dirección Nacional de Control de Puertos y Vías Navegables

Dirección de Control Técnico y Habilitaciones

FAX: S.H.N. (Seguridad Náutica) 4301-2249 / P.N.A Dirección de Operaciones. 4318-7589

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día martes 19 de octubre de 2023.

| | SEÑAL | | | ANORMALIDAD | | | NORMALIZADA | | OBSERVACIONES |
|---|---------------------|------------|-------|-------------|------------|----------|-------------|-----------|---|
| | lugar | km o casco | color | tipo | fecha | constató | fecha | por | |
| 1 | RÍO PARANÁ SUPERIOR | 876,2 | BRL | DECOLORADA | 11/10/2023 | DCTYH | 18/10/2023 | PAKE ZALE | Normalizada. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti (Mant. Preventivo). (PD 0475 EMEPA). |
| 2 | RÍO PARANÁ SUPERIOR | 892,9 | BVL | GARREADA | 15/10/2023 | AGP S.E. | 18/10/2023 | PAKE ZALE | Verificó señal en posición teórica. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti (Mant. Preventivo). (PD 0475 EMEPA). |
| 3 | RÍO PARANÁ SUPERIOR | 926,500 | BRL | DECOLORADA | 11/10/2023 | AGP S.E. | 18/10/2023 | PAKE ZALE | Normalizada. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti (Mant. Preventivo). (PD 0475 EMEPA). |
| 4 | RÍO PARANÁ SUPERIOR | 927,500 | BRL | ESCORADA | 18/10/2023 | AGP S.E. | 18/10/2023 | PAKE ZALE | Verificó señal con raigón. Retiró raigón. (PD 0475 EMEPA) |
| 5 | RÍO PARANÁ SUPERIOR | 932,600 | BRL | DECOLORADA | 11/10/2023 | AGP S.E. | 18/10/2023 | PAKE ZALE | Normalizada. Limpió casco y torre. Retiró camalotes. Aplicó antigrafiti (Mant. Preventivo). (PD 0475 EMEPA). |
| 6 | RÍO PARANÁ SUPERIOR | 943,800 | BVL | DECOLORADA | 11/10/2023 | AGP S.E. | 18/10/2023 | PAKE ZALE | Normalizada. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti (Mant. Preventivo). (PD 0475 EMEPA). |