

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día martes 31 de octubre de 2023.

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	CANAL EMILIO MITRE	25,2	BVL	GARREADA	27/10/2023	AGP S.E.	27/10/2023	294-B	Normalizada.
2	RÍO PARANÁ LAS PALMAS	59,500	BVL				27/10/2023	EL BOYERO	Limpio casco y torre (Mant. Preventivo). (PD 484 EMEPA).
3	RÍO PARANÁ LAS PALMAS	61,000	BVL				27/10/2023	EL BOYERO	Cambió torre completa (Mant. Preventivo). (PD 484 EMEPA).
4	RÍO PARANÁ LAS PALMAS	70,000	BRL				27/10/2023	EL BOYERO	Cambió torre completa (Mant. Preventivo). (PD 484 EMEPA).
5	RÍO PARANÁ LAS PALMAS	151,400	BVL	GARREADA	25/10/2023	DCTYH	28/10/2023	EL BOYERO	Verificó señal en posición teórica 6.252.495 N 5.566.850 E. La señal fue reubicada el día 29/04/2023 por pedido de la AGP SE mediante OS 203. (PD 485 EMEPA).
6	RÍO PARANÁ LAS PALMAS	166,600	BRL	FALTA LINTERNA	24/10/2023	DCTYH	27/10/2023	EL BOYERO	Normalizada. Verificó linterna faltante por robo. Repuso linterna autocontenida con protección antivandalica. (PD 485 EMEPA).
7	RÍO PARANÁ GUAZÚ	211,500	BzVL	FALTA LEYENDA	5/10/2023	AGP S.E.	29/10/2023	EL BOYERO	Normalizada. Verificó cartel y números de leyenda en buen estado. Retiró nido de aves (Mant. Preventivo). (PD 486 EMEPA).
8	RÍO PARANÁ INFERIOR	240,000	BRL	APAGADA	6/10/2023	AGP S.E.	29/10/2023	EL BOYERO	Verificó sistema luminico en correcto funcionamiento. (PD 486 EMEPA).
9	RÍO PARANÁ INFERIOR	390,300	BRL	FALTA LINTERNA	27/10/2023	DCTYH	29/10/2023	DON OSVALDO	Normalizada. Repuso silleta, marca de tope y linterna autocontenida faltante. (PD 486 EMEPA).
10	RÍO PARANÁ INFERIOR	399,400	BRL	APAGADA	27/10/2023	DCTYH	29/10/2023	DON OSVALDO	Normalizada. Cambió marca de tope torcida, silleta y linterna autocontenida. (PD 486 EMEPA).
11	RÍO PARANÁ INFERIOR	432,100	BVL	FALTA MARCA TOPE	26/10/2023	AGP S.E.	29/10/2023	DON OSVALDO	Verificó marca de tope embestida. Cambió marca de tope. (PD 486 EMEPA).
12	RÍO PARANÁ INFERIOR	451,800	BVL	DECOLORADA	26/10/2023	AGP S.E.	29/10/2023	DON OSVALDO	Normalizada. Limpio casco y torre. (PD 486 EMEPA).
13	RÍO PARANÁ SUPERIOR	995,000	BRL	DECOLORADA	23/10/2023	DCTYH	27/10/2023	PAKE ZALE	Normalizada. Limpio casco y torre. Aplicó antigraffiti (Mant. Preventivo). (PD 484 EMEPA).
14	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1009,500	BRL	DECOLORADA	23/10/2023	DCTYH	27/10/2023	PAKE ZALE	Normalizada. Limpio casco y torre. Aplicó antigraffiti (Mant. Preventivo). (PD 484 EMEPA).
15	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1036,000	BVL	FALTA	23/10/2023	DCTYH	27/10/2023	EL BOYERO	Normalizada. Verificó faltante. Repuso señal en coordenadas 6.824.960 N 5.587.790 E. (PD 484 EMEPA).
16	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1066,300	BRL	FALTA LEYENDA	27/10/2023	DCTYH			Cartel girado hacia afuera del canal.
17	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1067,600	BVL	OCULTA P/ VEGETACION	27/10/2023	DCTYH			Señal con camalotes.
18	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1069,000	BzRL	FALTA	27/10/2023	DCTYH			
19	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1077,000	BRL	FALTA LEYENDA	27/10/2023	DCTYH			Leyenda ilegible.
20	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1109,200	BRL	DECOLORADA	27/10/2023	DCTYH			Señal con guano de ave.

Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante

Dirección Nacional de Control de Puertos y Vías Navegables

Dirección de Control Técnico y Habilitaciones

FAX: S.H.N. (Seguridad Náutica) 4301-2249 / P.N.A Dirección de Operaciones. 4318-7589

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día martes 31 de octubre de 2023.

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
21	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1122,500	BRL	FALTA	27/10/2023	DCTYH			Se observó señal 600 mts. aguas abajo.
22	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1123,500	BVL	OCULTA P/ VEGETACION	27/10/2023	DCTYH			Señal con raigón.
23	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1225,800	BVL	ESCORADA	29/10/2023	AGP S.E.			
24	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1216,000	BNRNL	FALTA	29/10/2023	AGP S.E.			
25	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1194,100	BzVL	ESCORADA	29/10/2023	AGP S.E.			Señal con 45° de inclinación aproximadamente.
26	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1160,000	BNRNL	GARREADA	29/10/2023	AGP S.E.			Se observó señal a 250 mts. aguas abajo.
27	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1155,000	BVL	OCULTA P/ VEGETACION	29/10/2023	AGP S.E.			Señal con camalotes.
28	RÍO PARANÁ SUPERIOR	972,500	BRL	GARREADA	27/10/2023	DCTYH	28/10/2023	PAKE ZALE	Normalizada. Verificó garreada. Reinstaló en posición teórica 6.776.963 N 5.561.493 E. Cambió linterna. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti (Mant. Preventivo). (PD 485 EMEPA).
29	RÍO PARANÁ SUPERIOR	968,900	BVL	GARREADA	27/10/2023	DCTYH	28/10/2023	PAKE ZALE	Verificó en posición teórica. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti (Mant. Preventivo). (PD 485 EMEPA).
30	RÍO PARANÁ SUPERIOR	971,900	BVL	GARREADA	27/10/2023	DCTYH	28/10/2023	PAKE ZALE	Normalizada. Verificó garreada en el km. 968 M.D. con camalotes. Retiró camalotes. Reinstaló en posición teórica 6.776.627 N 5.560.722 E. Cambió marca de tope y porta cartel torcidos. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti (Mant. Preventivo). (PD 485 EMEPA).
31	RÍO PARANÁ SUPERIOR	967,800	BRL	GARREADA	27/10/2023	DCTYH	28/10/2023	PAKE ZALE	Verificó en posición teórica. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti (Mant. Preventivo). (PD 485 EMEPA).
32	RÍO PARANÁ SUPERIOR	953,000	BVL	DECOLORADA	27/10/2023	DCTYH	28/10/2023	PAKE ZALE	Normalizada. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti (Mant. Preventivo). (PD 486 EMEPA).
33	RÍO PARANÁ SUPERIOR	936,700	BVL	GARREADA	29/10/2023	PAKE ZALE	29/10/2023	PAKE ZALE	Normalizada. Verificó señal embestida, garreada 250 m. y con camalotes. Retiró camalotes. Recuperó y reinstaló en coordenadas 6.750.470 N 5.545.430 E. Retiró linterna sin corona de leds. Repuso marca de tope, silleta y porta leyenda faltantes. Cambió fondeo completo. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti (Mant. Preventivo). (PD 486 EMEPA).
34	RÍO PARANÁ SUPERIOR	926,500	BRL	DECOLORADA	27/10/2023	DCTYH	29/10/2023	PAKE ZALE	Normalizada. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti (Mant. Preventivo). (PD 486 EMEPA).

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día martes 31 de octubre de 2023.

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
35	RÍO PARANÁ SUPERIOR	919,800	BRL	GARREADA	27/10/2023	DCTYH	29/10/2023	PAKE ZALE	Normalizada. Verificó señal embestida, garreada 170m y con camalotes. Retiró camalotes. Recuperó y reinstaló en coordenadas 6.738.650 N 5.538.630 E. Cambió torre con portapaneles torcido, panel dañado y sin marca de tope. Limpió casco. Aplicó antigrafiti (Mant. Preventivo). (PD 486 EMEPA).
36	RÍO PARANÁ SUPERIOR	916,300	BRL	OCULTA P/ VEGETACION	27/10/2023	DCTYH	29/10/2023	PAKE ZALE	Normalizada. Verificó señal embestida, garreada 120m y con camalotes. Retiró camalotes. Recuperó y reinstaló en coordenadas 6.736.051 N 5.536.803 E. Cambió torre completa. Limpió casco. Aplicó antigrafiti (Mant. Preventivo). (PD 486 EMEPA).
37	RÍO PARANÁ SUPERIOR	981,000	BRL	FALTA LINTERNA	29/10/2023	PAKE ZALE	29/10/2023	PAKE ZALE	Normalizada. Verificó señal embestida y linterna faltante. Repuso linterna autocontenida. Cambió silleta. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti (Mant. Preventivo). (PD 485 EMEPA).
38	RÍO PARANÁ MEDIO	510,300	BVL	DECOLORADA	26/10/2023	DCTYH	28/10/2023	DON OSVALDO	Normalizada. Limpió torre y casco. (PD 485 EMEPA).
39	RÍO PARANÁ MEDIO	513,400	BRL	DECOLORADA	26/10/2023	DCTYH	28/10/2023	DON OSVALDO	Normalizada. Limpió torre y casco. (PD 485 EMEPA).
40	RÍO PARANÁ MEDIO	514,100	BVL	DECOLORADA	26/10/2023	DCTYH	28/10/2023	DON OSVALDO	Normalizada. Limpió torre y casco. (PD 485 EMEPA).
41	RÍO PARANÁ MEDIO	520,400	BVL	DECOLORADA	26/10/2023	DCTYH	28/10/2023	DON OSVALDO	Normalizada. Limpió torre y casco. (PD 485 EMEPA).
42	RÍO PARANÁ MEDIO	524,800	BRL	FALTA MARCA TOPE	26/10/2023	DCTYH	28/10/2023	DON OSVALDO	Normalizada. Verificó señal embestida y con camalotes. Linterna rota, silleta y marca de tope doblados. Retiró camalotes. Repuso linterna autocontenida, silleta y marca de tope. (PD 485 EMEPA).
43	RÍO PARANÁ MEDIO	526,900	BVL	DECOLORADA	26/10/2023	DCTYH	28/10/2023	DON OSVALDO	Normalizada. Limpió torre y casco. (PD 485 EMEPA).
44	RÍO PARANÁ MEDIO	529,000	BVL	FALTA MARCA TOPE	26/10/2023	DCTYH	28/10/2023	DON OSVALDO	Verificó marca de tope torcida. Cambió marca de tope. Limpió torre y casco. (PD 485 EMEPA).
45	RÍO PARANÁ MEDIO	538,200	BVL	DECOLORADA	26/10/2023	DCTYH	28/10/2023	DON OSVALDO	Normalizada. Limpió torre y casco. (PD 485 EMEPA).
46	RÍO PARANÁ MEDIO	539,700	BVL	FALTA MARCA TOPE	26/10/2023	DCTYH	28/10/2023	DON OSVALDO	Normalizada. Verificó embestida. Cambió marca de tope. Limpió torre y casco. (PD 485 EMEPA).
47	RÍO PARANÁ MEDIO	560,700	BVL	DECOLORADA	26/10/2023	DCTYH	28/10/2023	DON OSVALDO	Normalizada. Limpió torre y casco. (PD 485 EMEPA).
48	RÍO PARANÁ MEDIO	567,600	BRL	DECOLORADA	26/10/2023	DCTYH	28/10/2023	DON OSVALDO	Normalizada. Limpió torre y casco. (PD 485 EMEPA).
49	RÍO PARANÁ MEDIO	576,000	BVL	FALTA TORRE	26/10/2023	DCTYH	28/10/2023	DON OSVALDO	Normalizada. Verificó torre faltante. Repuso torre completa. (PD 485 EMEPA).
50	RÍO PARANÁ MEDIO	580,000	BVL	ALTERADA	26/10/2023	DCTYH	28/10/2023	DON OSVALDO	Normalizada. Verificó alterada. Cambió linterna autocontenida. Limpió casco y torre. (PD 485 EMEPA).

Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante

Dirección Nacional de Control de Puertos y Vías Navegables

Dirección de Control Técnico y Habilitaciones

FAX: S.H.N. (Seguridad Náutica) 4301-2249 / P.N.A Dirección de Operaciones. 4318-7589

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día martes 31 de octubre de 2023.

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
51	RÍO PARANÁ MEDIO	583,500	BRL	DECOLORADA	26/10/2023	DCTYH	28/10/2023	DON OSVALDO	Normalizada. Verificó señal con raigón. Retiró raigón. Limpió torre y casco. (PD 485 EMEPA).
52	RÍO PARANÁ MEDIO	492,000	BRL	FALTA LEYENDA	26/10/2023	DCTYH	29/10/2023	DON OSVALDO	Normalizada. Cambió cartel de leyenda. Limpió casco y torre. (PD 486 EMEPA).
53	RÍO PARANÁ MEDIO	484,000	BNAmL	ESCORADA	26/10/2023	DCTYH	28/10/2023	DON OSVALDO	Verificó señal en correcto estado de flotabilidad y correcto funcionamiento. (PD 485 EMEPA).

Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante

Dirección Nacional de Control de Puertos y Vías Navegables

Dirección de Control Técnico y Habilitaciones

FAX: S.H.N. (Seguridad Náutica) 4301-2249 / P.N.A Dirección de Operaciones. 4318-7589

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día martes 31 de octubre de 2023.

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
54	RÍO PARANÁ MEDIO	483,500	BRL	DECOLORADA	26/10/2023	AGP S.E.	29/10/2023	DON OSVALDO	Normalizada. Limpió casco y torre. (PD 486 EMEPA).
55	RÍO PARANÁ MEDIO	480,000	BRL	OCULTA P/ VEGETACION	26/10/2023	DCTYH	28/10/2023	DON OSVALDO	Normalizada. Verificó señal con raigón. Retiró raigón. (PD 486 EMEPA).
56	RÍO PARANÁ MEDIO	469,500	BRL	DECOLORADA	26/10/2023	DCTYH	28/10/2023	DON OSVALDO	Normalizada. Limpió casco y torre. Cambió número decimal (Mant. Preventivo).