

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día miércoles 6 de febrero de 2019

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	CANAL PUNTA INDIO	233,00	BRL	FALTANTE	04/02/2019	HIDROVÍA S.A	04/02/2019	HIDROVÍA S.A	NORMALIZADA. REPUSO SEÑAL NUEVA COMPLETA
2	CANAL PUNTA INDIO	155,00	BVL	FALTA TORRE	05/02/2019	DCTC			
3	CANAL PUNTA INDIO	126,4	BRL	APAGADA	05/02/2019	HIDROVÍA S.A	05/02/2019	HIDROVÍA S.A	NORMALIZADA. REACONDICIONÓ CABLEADO
4	CANAL PUNTA INDIO	118,50	BVL	ELEMENTOS FALTANTES	05/02/2019	HIDROVÍA S.A	05/02/2019	HIDROVÍA S.A	NORMALIZADA. VERIFICÓ PANEL FALTANTE. CAMBIÓ TORRE COMPLETA
5	CANAL INTERMEDIO	112,70	BRBL	DECOLORADA	05/02/2019	DCTC			DECOLORADA, CASCO CON MUSGO
6	CANAL INTERMEDIO	93,00	BRBL	DECOLORADA	05/02/2019	DCTC			DECOLORADA, CASCO CON MUSGO
7	CANAL INTERMEDIO	81,00	BRBL	DECOLORADA	05/02/2019	DCTC			DECOLORADA, CASCO CON MUSGO
8	CANAL INTERMEDIO	77,00	BRBL	DECOLORADA	05/02/2019	DCTC			DECOLORADA, CASCO CON MUSGO
9	RADA EXTERIOR PUERTO LA PLATA	59,00	BVL	RACON FUERA DE SERVICIO	05/02/2019	DCTC			