

## CIRCULAR Nº 2

### LICITACIÓN PRIVADA Nº 04/21

1. Consultamos si existe la posibilidad de contar con la documentación gráfica en formato dwg a los efectos de poder cotejar los cómputos del presupuesto oficial.  
**Se adjunta.**
- En virtud de la visita de obra realizada oportunamente consultamos lo siguiente:
  2. Los pisos de madera a pulir e hidro laquear tienen un importante grado de deterioro, dada nuestra experiencia entendemos que los mismos no están en condiciones de ser sometidos a esta tarea considerando así mismo que su estructura de soporte no se encuentra en las mejores condiciones ¿Qué se debe cotizar?  
**Cotizar lo indicado en presupuesto.**
  3. En el rubro Cielorrasos se propuso la ejecución de la totalidad de los mismos en placa de roca de yeso en lugar de reparar los existentes. ¿Qué se debe cotizar?  
**Cotizar lo solicitado en presupuesto: reparación de cielorraso.**
  4. Los pisos de Mosaico granítico a pulir tienen un importante grado de deterioro y son de difícil reposición dada su antigüedad ¿Qué se debe cotizar?  
**Cotizar lo solicitado en presupuesto.**
  5. Definir rediseño y distribución correcta del sector de cocina y baños de planta baja.  
**Se adjunta detalle de baño modificado. Considerar para realizar nuevo cómputo.**
  6. Definir rediseño y distribución correcta de sector de baños de planta alta.  
**Se adjunta detalle de baño modificado. Considerar para realizar nuevo cómputo.**
  7. Ítem 3.01, especificar material a emplear en el piso de la rampa.  
**La rampa será de hormigón con terminación ranurada cumplimentando en todo con lo especificado en la ley 962 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.**
  8. Ítem 20.05, Que comprende? ¿Tipos de equipos? ¿Cantidad de equipos? Ubicación?  
**Desestimar dicho ítem. Se encuentra contemplado en otra licitación**