



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Informe

Número:

Referencia: SP 10009854 - Justificación de la Necesidad

Por la adquisición de baterías tipo Li-On para PLC del torno bajo piso, los cuales son necesarios para poder realizar los mantenimientos Preventivos y/o Correctivos de los equipos tractivos y remolcados, estos elementos deben ser reemplazados por desgaste o deterioro según previsiones efectuadas por la Subgerencia de Material Rodante Línea Belgrano Sur.-