

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día miércoles 30 de marzo de 2022

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	EXTENSIÓN CANAL DE PUNTA INDIO	227,000	BVL	APAGADA	26/03/2022	PNA			
2	CANAL INTERMEDIO	112,700	BRyBL	DECOLORADA	29/03/2022	DCTH			
3	PASO BANCO CHICO	59,000	BVL	RACON F/S	29/03/2022	DCTH			
4	PLAYA HONDA	VIZCAÍNO 15	BNRNL				28/03/2022	EMEPA	Normalizada. Repuso nueva señal completa tipo I-B en coordenadas N: 6.184.466 E: 6.388.282.
5	PLAYA HONDA	ROCA	BNRNC				28/03/2022	EMEPA	Cambió bicono.
6	RÍO PARANÁ INFERIOR	386,000	BVL	FALTANTE	25/03/2022	PRÁCTICO			
7	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1201,300	BRL	APAGADA	07/03/2022	AGPSE	25/03/2022	EMEPA	Normalizada. Verifica apagada. Cambio torre completa con linterna autocontenida
8	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1206,700	BVL	APAGADA	07/03/2022	AGPSE	26/03/2022	EMEPA	A Normalizada. Verifico apagada. Constato linterna vandalizada. Reemplaza linterna. Limpio casco y torre
9	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1208,000	BVL	APAGADA	07/03/2022	AGPSE	26/03/2022	EMEPA	Normalizada. Verifico apagada. Constato linterna vandalizada. Reemplaza linterna. Se retira raigon. Limpio casco y torre
10	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1211,400	BVL	APAGADA	07/03/2022	AGPSE	26/03/2022	EMEPA	Normalizada. Verifico apagada. Constato linterna vandalizada. Reemplaza linterna. Limpio casco y torre.
11	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1213,800	BRL				26/03/2022	EMEPA	Normalizada. Verifico apagada. Constato linterna depredada. Reemplaza torre completa. Retira raigon. Limpio casco
12	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1225,800	BVL	APAGADA	07/03/2022	AGPSE	26/03/2022	EMEPA	Normalizada. Verifico apagada. Constato garreada y linterna depredada. Rescato y reubico señal en su posicion. Cambio linterna