


PaN JM de Rosas
231+767

Mdz

Bs As

figura 1: aislación de cambio limite con zona no detectada



2 juntas

2 juntas

2 juntas

2 juntas

1T

3T

5T

- ascendente

4 juntas - ver (1)

total de juntas: 12

| REVISIONES | | |
|------------------------|------------|------------------------|
| n° | fecha | descripción |
| A0 | 28/08/2019 | Creación del documento |
| | | |
| | | |
| | | |
| DESCRIPCIÓN | | |
| Caratula del documento | | |
| FECHA DE PLANO | | 28/08/2019 |
| PLOT TIME: | | |

SIEMENS *Belgrano*
MOBILITY S.A
 JULIAN SEGUNO AGUERO, 2830
 MUNRO, BUENOS AIRES
CARGAS Y LOGÍSTICA

| | | | |
|------------------------------|-------|---------------------------------|------------|
| TITULO | | | |
| Track layout PaN JM de rosas | | | |
| CLIENTE | | | |
| Belgrano Cargas y Logística | | | |
| DIS | GM | FECHA | 28/08/2019 |
| REV | GM | FECHA DE EMISION | 28/08/2019 |
| DIB | GM | CAD ID.: CONFIG_PAN JM DE ROSAS | HOJA 1 DE |
| PROJ. NO.: | 59053 | | |
| EST. NO.: | | | |