

## ANEXO 05


### INFORME UAI N° 07-18

#### Detalle de los controles en obras realizados en el año 2017 a EDENOR S.A.

En el año 2017 se realizaron 150 controles en obras, en las cuales se detectaron un total de 964 anomalías.

En el gráfico de la derecha se muestra la cantidad de inspecciones realizadas durante el año en análisis, clasificadas en función al número de anomalías detectadas en cada una.

Puede observarse que el 17% de las obras inspeccionadas, cumplían con todos los requisitos de seguridad establecidos en la normativa, es decir, presentaban cero (0) anomalías.



En el gráfico inferior se indican la cantidad de anomalías detectadas en las inspecciones a obras de EDENOR S.A. realizadas en el año 2017 según la tipificación establecida en el Anexo IV de la Resolución ENRE N° 421/2011.

