

INFORME DE LOCAL - CHECKLIST

Fecha última  
actualización

05/04/2018

Local	GR-BZT-FA-PB-L-010
Frente (en metros)	7.74
Cubiertos (en m2)	47.81
Descubiertos (en m2)	0.00
Semicubiertos (en m2)	0.00
<b>Total superficie</b>	47.81

LÍNEA	ROCA
RAMAL	PLAZA CONSTITUCION - LA PLATA
ESTACIÓN	BERAZATEGUI
USUARIO RELEVÓ	Alejandro Jacob
ANTIGÜEDAD ESTIMADA	18 años y 1 mes
ESTADO DEL INMUEBLE	REGULAR

ACOMETIDAS/SERVICIOS

MEDIDOR PROPIO  
LCI: MATAFUEGOS

CLOACA  
AGUA

REVESTIMIENTOS

PARED CERAMICO / PORCELANATO  
TECHO - OTROS

PISOS CERAMICOS / PORCELANATO

CERRAMIENTOS

PUERTA DE MADERA

CORTINA DE ENROLLAR

INSTALACIONES

BAÑO

INHERENTES AL EDIFICIO

DOBLE ALTURA

DIVISIONES INTERNAS FIJAS

COMENTARIOS

INCENDIO: Matafuegos tipo ABC TECHO: Paneles de durlock h = 2,91m CERRAMIENTO: Posee una puerta con reja removible DIVISIONES INTERNAS: Paneles de durlock Estado: Bueno

APROBADO POR

GERENTE DE PROYECTOS



Canon de  
Publicación

Fecha

Tipo de canon

☐ Fijo ☐ Fijo + Variable

Monto mínimo

Porcentaje variable

Valor llave

FIRMA GERENTE COMERCIAL


INFORME DE LOCAL - CHECKLIST

Fecha última  
actualización

05/04/2018

Local	GR-BZT-FA-PB-L-010
Frente (en metros)	7.74
Cubiertos (en m2)	47.81
Descubiertos (en m2)	0.00
Semicubiertos (en m2)	0.00
<b>Total superficie</b>	<b>47.81</b>

LÍNEA	ROCA
RAMAL	PLAZA CONSTITUCION - LA PLATA
ESTACIÓN	BERAZATEGUI
USUARIO RELEVÓ	Alejandro Jacob
ANTIGÜEDAD ESTIMADA	18 años y 1 mes
ESTADO DEL INMUEBLE	REGULAR



LÍNEA	ROCA
RAMAL	PLAZA CONSTITUCION - LA PLATA
ESTACIÓN	BERAZATEGUI
USUARIO RELEVÓ	Alejandro Jacob
ANTIGÜEDAD ESTIMADA	18 años y 1 mes
ESTADO DEL INMUEBLE	REGULAR

Altura (en m)	2.91
Cubiertos (en m2)	47.81





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

**Referencia:** GR-BZT-FA-PB-L-010 (check list)

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.