

INFORME DE LOCAL - CHECKLIST

Fecha última
actualización

09/04/2018

Local	GM-BMT-FA-PB-L-070
Frente (en metros)	10.62
Cubiertos (en m2)	103.64
Descubiertos (en m2)	0.00
Semicubiertos (en m2)	0.00
Total superficie	103.64

LÍNEA	MITRE
RAMAL	ELÉCTRICO - RETIRO - MITRE
ESTACIÓN	MITRE
USUARIO RELEVÓ	MACARENA ARBULO FERRARI
ANTIGÜEDAD ESTIMADA	80 años
ESTADO DEL INMUEBLE	REGULAR

ACOMETIDAS/SERVICIOS

GAS
AIRE ACONDICIONADO

CLOACA
AGUA

REVESTIMIENTOS

PARED PINTADA
TECHO LOSA

PISOS CERAMICOS / PORCELANATO

CERRAMIENTOS

CARPINTERIA DE VIDRIO
PUERTA DE MADERA

REJA FIJA

INSTALACIONES

COCINA

BAÑO

INHERENTES AL EDIFICIO

DIVISIONES INTERNAS FIJAS
DOBLE ALTURA
ENTREPISO

TABLERO ELÉCTRICO
DOBLE ACCESO

COMENTARIOS

MEDIDAS DEL ENTREPISO ESTIMADAS, NO SE PUDO ACCEDER POR FALTA DE ESCALERA

APROBADO POR

GERENTE DE PROYECTOS



Canon de
Publicación

Fecha

Tipo de canon

☐ Fijo ☐ Fijo + Variable

Monto mínimo

Porcentaje variable

Valor llave

FIRMA GERENTE COMERCIAL

INFORME DE LOCAL - CHECKLIST

Fecha última
actualización

09/04/2018

Local	GM-BMT-FA-PB-L-070
Frente (en metros)	10.62
Cubiertos (en m2)	103.64
Descubiertos (en m2)	0.00
Semicubiertos (en m2)	0.00
Total superficie	103.64

LÍNEA	MITRE
RAMAL	ELÉCTRICO - RETIRO - MITRE
ESTACIÓN	MITRE
USUARIO RELEVÓ	MACARENA ARBULO FERRARI
ANTIGÜEDAD ESTIMADA	80 años
ESTADO DEL INMUEBLE	REGULAR



Canon de
Publicación

Fecha

Tipo de canon

☐ Fijo ☐ Fijo + Variable

Monto mínimo

Porcentaje variable

Valor llave

FIRMA GERENTE COMERCIAL


INFORME DE LOCAL - CHECKLIST

Fecha última
actualización

09/04/2018

Local	GM-BMT-FA-PB-L-070
Frente (en metros)	10.62
Cubiertos (en m2)	103.64
Descubiertos (en m2)	0.00
Semicubiertos (en m2)	0.00
Total superficie	103.64

LÍNEA	MITRE
RAMAL	ELÉCTRICO - RETIRO - MITRE
ESTACIÓN	MITRE
USUARIO RELEVÓ	MACARENA ARBULO FERRARI
ANTIGÜEDAD ESTIMADA	80 años
ESTADO DEL INMUEBLE	REGULAR



INFORME DE LOCAL - CHECKLIST

Fecha última
actualización


09/04/2018

Local	GM-BMT-FA-PB-L-070
Frente (en metros)	10.62
Cubiertos (en m2)	103.64
Descubiertos (en m2)	0.00
Semicubiertos (en m2)	0.00
Total superficie	103.64

LÍNEA	MITRE
RAMAL	ELÉCTRICO - RETIRO - MITRE
ESTACIÓN	MITRE
USUARIO RELEVÓ	MACARENA ARBULO FERRARI
ANTIGÜEDAD ESTIMADA	80 años
ESTADO DEL INMUEBLE	REGULAR

PLANTA BAJA

Altura (en m)	4.65
Cubiertos (en m2)	86.72



INFORME DE LOCAL - CHECKLIST

Fecha última
actualización


09/04/2018

Local	GM-BMT-FA-PB-L-070
Frente (en metros)	10.62
Cubiertos (en m2)	103.64
Descubiertos (en m2)	0.00
Semicubiertos (en m2)	0.00
Total superficie	103.64

LÍNEA	MITRE
RAMAL	ELÉCTRICO - RETIRO - MITRE
ESTACIÓN	MITRE
USUARIO RELEVÓ	MACARENA ARBULO FERRARI
ANTIGÜEDAD ESTIMADA	80 años
ESTADO DEL INMUEBLE	REGULAR

ENTREPISO

Altura (en m)	3.52
Cubiertos (en m2)	16.92





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: GM-BMT-FA-PB-L-070 (check list)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.