

INFORME DE LOCAL - CHECKLIST

Fecha última
actualización

06/04/2018

Local	GR-PCN-HA-SS-L-330
Frente (en metros)	0.00
Cubiertos (en m2)	42.94
Descubiertos (en m2)	0.00
Semicubiertos (en m2)	0.00
Total superficie	42.94

LÍNEA	ROCA
RAMAL	PLAZA CONSTITUCION - ALEJANDRO KORN
ESTACIÓN	PLAZA CONSTITUCION
USUARIO RELEVÓ	Ezequiel Cabanillas
ANTIGÜEDAD ESTIMADA	
ESTADO DEL INMUEBLE	SIN ESPECIFICAR

REVESTIMIENTOS

PARED - OTROS
TECHO LOSA


PISOS CEMENTO / LOSETAS

COMENTARIOS

LOCAL EN OBRA APROXIMADAMENTE AL 4-2018

APROBADO POR

GERENTE DE PROYECTOS



Canon de
Publicación

Fecha

Tipo de canon

☐ Fijo ☐ Fijo + Variable

Monto mínimo

Porcentaje variable

Valor llave

FIRMA GERENTE COMERCIAL


INFORME DE LOCAL - CHECKLIST

Fecha última
actualización

06/04/2018

Local	GR-PCN-HA-SS-L-330
Frente (en metros)	0.00
Cubiertos (en m2)	42.94
Descubiertos (en m2)	0.00
Semicubiertos (en m2)	0.00
Total superficie	42.94

LÍNEA	ROCA
RAMAL	PLAZA CONSTITUCION - ALEJANDRO KORN
ESTACIÓN	PLAZA CONSTITUCION
USUARIO RELEVÓ	Ezequiel Cabanillas
ANTIGÜEDAD ESTIMADA	
ESTADO DEL INMUEBLE	SIN ESPECIFICAR



INFORME DE LOCAL - CHECKLIST

Fecha última
actualización


06/04/2018

Local	GR-PCN-HA-SS-L-330
Frente (en metros)	0.00
Cubiertos (en m2)	42.94
Descubiertos (en m2)	0.00
Semicubiertos (en m2)	0.00
Total superficie	42.94

LÍNEA	ROCA
RAMAL	PLAZA CONSTITUCION - ALEJANDRO KORN
ESTACIÓN	PLAZA CONSTITUCION
USUARIO RELEVÓ	Ezequiel Cabanillas
ANTIGÜEDAD ESTIMADA	
ESTADO DEL INMUEBLE	SIN ESPECIFICAR

PLANTA BAJA

Altura (en m)	3.38
Cubiertos (en m2)	42.94





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: GR-PCN-HA-SS-L-330 (check list)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.