

INFORME DE LOCAL - CHECKLIST

Fecha última
actualización

23/03/2018

Local	SM-PAL-AS-P1-L-120
Frente (en metros)	3.70
Cubiertos (en m2)	23.40
Descubiertos (en m2)	0.00
Semicubiertos (en m2)	0.00
Total superficie	23.40

LÍNEA	SAN MARTIN
RAMAL	DIESEL
ESTACIÓN	PALERMO
USUARIO RELEVÓ	Pedro Scagnetti
ANTIGÜEDAD ESTIMADA	18 años
ESTADO DEL INMUEBLE	SIN ESPECIFICAR

ACOMETIDAS/SERVICIOS

MEDIDOR PROPIO

REVESTIMIENTOS

PARED - OTROS
TECHO CHAPA

PISOS CEMENTO / LOSETAS

CERRAMIENTOS

CORTINA DE ENROLLAR

COMENTARIOS

LOCAL CERRADO, MEDIDAS EXTRAIDAS DE RELEVAMIENTOS ANTERIORES

APROBADO POR

GERENTE DE PROYECTOS



Canon de
Publicación

Fecha		FIRMA GERENTE COMERCIAL
Tipo de canon	<input type="checkbox"/> Fijo <input type="checkbox"/> Fijo + Variable	
Monto mínimo		
Porcentaje variable		
Valor llave		


INFORME DE LOCAL - CHECKLIST

Fecha última
actualización

23/03/2018

Local	SM-PAL-AS-P1-L-120
Frente (en metros)	3.70
Cubiertos (en m2)	23.40
Descubiertos (en m2)	0.00
Semicubiertos (en m2)	0.00
Total superficie	23.40

LÍNEA	SAN MARTIN
RAMAL	DIESEL
ESTACIÓN	PALERMO
USUARIO RELEVÓ	Pedro Scagnetti
ANTIGÜEDAD ESTIMADA	18 años
ESTADO DEL INMUEBLE	SIN ESPECIFICAR



INFORME DE LOCAL - CHECKLIST

Fecha última
actualización


23/03/2018

Local	SM-PAL-AS-P1-L-120
Frente (en metros)	3.70
Cubiertos (en m2)	23.40
Descubiertos (en m2)	0.00
Semicubiertos (en m2)	0.00
Total superficie	23.40

LÍNEA	SAN MARTIN
RAMAL	DIESEL
ESTACIÓN	PALERMO
USUARIO RELEVÓ	Pedro Scagnetti
ANTIGÜEDAD ESTIMADA	18 años
ESTADO DEL INMUEBLE	SIN ESPECIFICAR

PLANTA BAJA

Altura (en m)	5.50
Cubiertos (en m2)	23.40





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: SM-PAL-AS-P1-L-120 (check list)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.