



**Circular Aclaratoria con Consulta N° 2**

Destinatario:	POTENCIALES OFERENTES
Remitente:	BELGRANO CARGAS Y LOGÍSTICA S.A. – Gerencia de Servicios
Fecha:	Buenos Aires 15 de Julio de 2019.

**PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

<b>Tipo:</b> Licitación Pública Nacional	<b>N°</b> 16	<b>Ejercicio:</b> 2019
<b>Clase:</b> De Etapa Única		

Objeto de la contratación: “Reparación General y Modificación Estructural de Vagón Granero CT-38 G”

**ACTO DE APERTURA**

<b>Lugar/Dirección</b>	<b>Día y Hora</b>
Av. Santa Fe N° 4636, Piso 3°, CP 1425- C.A.B.A. Tel. Rot. (54 11) 6091-8000 int. 8134	<b>31 de Julio de 2019 a las 11:30hs.</b>

**DESCRIPCIÓN**

Atento a las facultades previstas en el Artículo 7° Circulares y Aclaraciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales, se comunica la Circular Aclaratoria con Consulta N° 2, de conformidad al siguiente detalle:

**PRIMERA CONSULTA EFECTUADA POR POTENCIAL OFERENTE**

El PBCP en su página 5 “Datos del Llamado” señala: “Visita programada para el 18 de julio del 2019 en Taller de Vagones Palmira”.

Con tal motivo solicitamos a ustedes, tengan bien, informarnos:

1. Horarios de inicio y fin de la visita programada para el 18 de julio de 2019.
2. Lugar de reunión (taller, desvió, estación, otro).
3. Nombre/s de la/s personas de BCyL que conducirá/n la visita y teléfonos de contacto.

18



**Respuesta:**

1. El horario pactado para el inicio de la visita es de las 10hs. Del día 18 de julio de 2019.  
La finalización dependerá del total relevamiento de las unidades motivo de la presente Licitación por parte de los posibles Oferentes que se presenten, estimando que la misma finalice en horas de la tarde.
2. La visita en cuestión se efectuará en la zona de playa lindante con el Taller de vagones de la localidad de Palmira, Mendoza.
3. Por BCyL S.A. el responsable de la visita será el Sr. Guillermo Jardon, teléfono de contacto 1131168658.

SEGUNDA CONSULTA EFECTUADA POR POTENCIAL OFERENTE

“En el pliego de Especificaciones técnicas (adjunto cuadro) se refiere al cumplimiento del PGO.SM.VAG.020 Enero 2019 7/Revisión 1”

PLIEGO DE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA RECUPERACIÓN DE MANTENIMIENTO DIFERIDO CON MODIFICACIÓN ESTRUCTURAL DE VAGON <b>GRANERO CT-38 G</b> DE LA LINEA SAN MARTÍN (trocha 1.676 mm)	TRENES ARGENTINOS <b>CARGAS</b>	
	GERENCIA INDUSTRIAL MATERIAL RODANTE	
	<b>PGO.SM.VAG.020</b> ENERO 2019 / Revisión 1	
	<b>1</b>	Se incorpora modificación estructural del vagón.

“En el Pliego PBCP Sección 3 Especificaciones Técnicas dice:

PGO.SM.VAG.020 VERSIÓN 2 Rep. y Conversión Granero CT 38G

ff Consulta: Podrán aclarar este tema, ¿A que pliego nos remitimos?”



**Respuesta:**

Deberán remitirse al Pliego cuyo nombre es:

PLIEGO DE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA RECUPERACIÓN DE MANTENIMIENTO DIFERIDO CON MODIFICACIÓN ESTRUCTURAL DE VAGON <b>GRANERO CT-38 G</b> DE LA LINEA SAN MARTÍN (trocha 1.676 mm)	TRENES ARGENTINOS <b>CARGAS</b>	
	GERENCIA INDUSTRIAL MATERIAL RODANTE	
	<b>PGO.SM.VAG.020</b> ENERO 2019 / Revisión 1	
	<b>1</b>	Se incorpora modificación estructural del vagón.

TERCERA CONSULTA EFECTUADA POR POTENCIAL OFERENTE

“Les consultamos si es posible realizar la entrega de los vagones reparados en estación Ferreyra. Provincia de Córdoba, siendo este el acceso más cercano a nuestro Taller de reparaciones ubicado en la Localidad de Juarez Celman”.

**Respuesta:**

La entrega deberá efectuarse en el lugar de vía de Trenes Argentinos Cargas más cercano a la planta del reparador, tal lo indicado en el Pliego de la reparación que rige la tarea.

Si el Oferente tiene como premisa la entrega en playa Ferreyra deberá asegurar su circulación por vías concesionadas hasta nuestra zona de vía en patio Rosario-Soldini, o en su defecto, programar entrega en estación Vicuña Mackenna LSM.

Sin otro particular los saludo atentamente.

  
Angela Lazzari López  
Subgerente de Abastecimiento  
Belgrano Cargas y Logística S.A.