

INFORME DE LOCAL - CHECKLIST

Fecha última  
actualización

22/03/2018

Local	SM-PAL-HA-EP-L-060
Frente (en metros)	2.92
Cubiertos (en m2)	34.76
Descubiertos (en m2)	0.00
Semicubiertos (en m2)	0.00
<b>Total superficie</b>	34.76

LÍNEA	SAN MARTIN
RAMAL	DIESEL
ESTACIÓN	PALERMO
USUARIO RELEVÓ	Pedro Scagnetti
ANTIGÜEDAD ESTIMADA	13 años
ESTADO DEL INMUEBLE	REGULAR

ACOMETIDAS/SERVICIOS

MEDIDOR PROPIO  
AIRE ACONDICIONADO

CLOACA  
AGUA

REVESTIMIENTOS

PARED PINTADA  
TECHO SUSPENDIDO

PISOS CERAMICOS / PORCELANATO

CERRAMIENTOS

PUERTA DE MADERA

CARPINTERIA DE VIDRIO

INSTALACIONES

COCINA

BAÑO

INHERENTES AL EDIFICIO

DIVISIONES INTERNAS FIJAS

COMENTARIOS

Sin comentarios

APROBADO POR

GERENTE DE PROYECTOS



Canon de  
Publicación

Fecha

Tipo de canon

☐ Fijo ☐ Fijo + Variable

Monto mínimo

Porcentaje variable

Valor llave

FIRMA GERENTE COMERCIAL


INFORME DE LOCAL - CHECKLIST

Fecha última  
actualización

22/03/2018

Local	SM-PAL-HA-EP-L-060
Frente (en metros)	2.92
Cubiertos (en m2)	34.76
Descubiertos (en m2)	0.00
Semicubiertos (en m2)	0.00
<b>Total superficie</b>	<b>34.76</b>

LÍNEA	SAN MARTIN
RAMAL	DIESEL
ESTACIÓN	PALERMO
USUARIO RELEVÓ	Pedro Scagnetti
ANTIGÜEDAD ESTIMADA	13 años
ESTADO DEL INMUEBLE	REGULAR



Canon de  
Publicación

Fecha

Tipo de canon

☐ Fijo ☐ Fijo + Variable

Monto mínimo

Porcentaje variable

Valor llave

.....  
FIRMA GERENTE COMERCIAL


INFORME DE LOCAL - CHECKLIST

Fecha última  
actualización

22/03/2018

Local	<b>SM-PAL-HA-EP-L-060</b>
Frente (en metros)	2.92
Cubiertos (en m2)	34.76
Descubiertos (en m2)	0.00
Semicubiertos (en m2)	0.00
<b>Total superficie</b>	<b>34.76</b>

LÍNEA	<b>SAN MARTIN</b>
RAMAL	<b>DIESEL</b>
ESTACIÓN	<b>PALERMO</b>
USUARIO RELEVÓ	Pedro Scagnetti
ANTIGÜEDAD ESTIMADA	13 años
ESTADO DEL INMUEBLE	REGULAR



INFORME DE LOCAL - CHECKLIST

Fecha última  
actualización

22/03/2018

Local	SM-PAL-HA-EP-L-060
Frente (en metros)	2.92
Cubiertos (en m2)	34.76
Descubiertos (en m2)	0.00
Semicubiertos (en m2)	0.00
<b>Total superficie</b>	<b>34.76</b>

LÍNEA	SAN MARTIN
RAMAL	DIESEL
ESTACIÓN	PALERMO
USUARIO RELEVÓ	Pedro Scagnetti
ANTIGÜEDAD ESTIMADA	13 años
ESTADO DEL INMUEBLE	REGULAR

PLANTA BAJA

Altura (en m)	2.62
Cubiertos (en m2)	34.76





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

**Referencia:** SM-PAL-HA-EP-L-060 (check list)

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.