

INFORME DE LOCAL - CHECKLIST

Fecha última
actualización

23/03/2018

Local	SM-PAL-AS-P1-M-070
Frente (en metros)	2.38
Cubiertos (en m2)	3.28
Descubiertos (en m2)	0.00
Semicubiertos (en m2)	0.00
Total superficie	3.28

LÍNEA	SAN MARTIN
RAMAL	DIESEL
ESTACIÓN	PALERMO
USUARIO RELEVÓ	RODRIGO GUERRERO
ANTIGÜEDAD ESTIMADA	1 año
ESTADO DEL INMUEBLE	BUENO

REVESTIMIENTOS

PARED - OTROS
TECHO CHAPA

PISOS CERAMICOS / PORCELANATO
PISOS - OTROS

CERRAMIENTOS

CORTINA DE ENROLLAR
PUERTA DE CHAPA

PARED DE CHAPA

INHERENTES AL EDIFICIO



TABLERO ELÉCTRICO

COMENTARIOS

Sin comentarios

APROBADO POR

GERENTE DE PROYECTOS



Canon de
Publicación

Fecha

Tipo de canon

☐ Fijo ☐ Fijo + Variable

Monto mínimo

Porcentaje variable

Valor llave

FIRMA GERENTE COMERCIAL


INFORME DE LOCAL - CHECKLIST

Fecha última actualización

23/03/2018

Local	SM-PAL-AS-P1-M-070
Frente (en metros)	2.38
Cubiertos (en m2)	3.28
Descubiertos (en m2)	0.00
Semicubiertos (en m2)	0.00
Total superficie	3.28

LÍNEA	SAN MARTIN
RAMAL	DIESEL
ESTACIÓN	PALERMO
USUARIO RELEVÓ	RODRIGO GUERRERO
ANTIGÜEDAD ESTIMADA	1 año
ESTADO DEL INMUEBLE	BUENO



INFORME DE LOCAL - CHECKLIST

Fecha última
actualización


23/03/2018

Local	SM-PAL-AS-P1-M-070
Frente (en metros)	2.38
Cubiertos (en m2)	3.28
Descubiertos (en m2)	0.00
Semicubiertos (en m2)	0.00
Total superficie	3.28

LÍNEA	SAN MARTIN
RAMAL	DIESEL
ESTACIÓN	PALERMO
USUARIO RELEVÓ	RODRIGO GUERRERO
ANTIGÜEDAD ESTIMADA	1 año
ESTADO DEL INMUEBLE	BUENO

PLANTA BAJA

Altura (en m)	2.10
Cubiertos (en m2)	3.28





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: SM-PAL-AS-P1-M-070 (check list)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.