

INFORME DE LOCAL - CHECKLIST

Fecha última
actualización

13/03/2018

Local	SM-VDP-AS-PB-L-010
Frente (en metros)	5.90
Cubiertos (en m2)	19.83
Descubiertos (en m2)	0.00
Semicubiertos (en m2)	0.00
Total superficie	19.83

LÍNEA	SAN MARTIN
RAMAL	DIESEL
ESTACIÓN	VILLA DEL PARQUE
USUARIO RELEVÓ	MACARENA ARBULO FERRARI
ANTIGÜEDAD ESTIMADA	60 años
ESTADO DEL INMUEBLE	REGULAR

ACOMETIDAS/SERVICIOS

EXTRACCION DE HUMOS

AGUA

REVESTIMIENTOS

PARED CERAMICO / PORCELANATO
TECHO SUSPENDIDO

PISOS CERAMICOS / PORCELANATO

CERRAMIENTOS

PUERTA DE MADERA

CORTINA DE ENROLLAR

INHERENTES AL EDIFICIO

TABLERO ELÉCTRICO

COMENTARIOS

Sin comentarios

APROBADO POR

GERENTE DE PROYECTOS



Canon de
Publicación

Fecha

Tipo de canon

☐ Fijo ☐ Fijo + Variable

Monto mínimo

Porcentaje variable

Valor llave

FIRMA GERENTE COMERCIAL


INFORME DE LOCAL - CHECKLIST

Fecha última
actualización

13/03/2018

Local	SM-VDP-AS-PB-L-010
Frente (en metros)	5.90
Cubiertos (en m2)	19.83
Descubiertos (en m2)	0.00
Semicubiertos (en m2)	0.00
Total superficie	19.83

LÍNEA	SAN MARTIN
RAMAL	DIESEL
ESTACIÓN	VILLA DEL PARQUE
USUARIO RELEVÓ	MACARENA ARBULO FERRARI
ANTIGÜEDAD ESTIMADA	60 años
ESTADO DEL INMUEBLE	REGULAR



INFORME DE LOCAL - CHECKLIST

Fecha última
actualización


13/03/2018

Local	SM-VDP-AS-PB-L-010
Frente (en metros)	5.90
Cubiertos (en m2)	19.83
Descubiertos (en m2)	0.00
Semicubiertos (en m2)	0.00
Total superficie	19.83

LÍNEA	SAN MARTIN
RAMAL	DIESEL
ESTACIÓN	VILLA DEL PARQUE
USUARIO RELEVÓ	MACARENA ARBULO FERRARI
ANTIGÜEDAD ESTIMADA	60 años
ESTADO DEL INMUEBLE	REGULAR

PLANTA BAJA

Altura (en m)	2.45
Cubiertos (en m2)	19.83





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: SM-VDP-AS-PB-L-010 (check list)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.