

INFORME DE LOCAL - CHECKLIST

Fecha última
actualización

04/04/2018

Local	SA-ITU-01-PB-L-030
Frente (en metros)	2.30
Cubiertos (en m2)	6.92
Descubiertos (en m2)	0.00
Semicubiertos (en m2)	0.00
Total superficie	6.92

LÍNEA	SARMIENTO
RAMAL	ELÉCTRICO - ONCE - MORENO
ESTACIÓN	ITUZAINGO
USUARIO RELEVÓ	Scagnetti, Pedro
ANTIGÜEDAD ESTIMADA	18 años
ESTADO DEL INMUEBLE	REGULAR

REVESTIMIENTOS

PARED PINTADA
TECHO SUSPENDIDO

PISOS CERAMICOS / PORCELANATO

COMENTARIOS

Sin comentarios

APROBADO POR

GERENTE DE PROYECTOS



Canon de
Publicación

Fecha

Tipo de canon

☐ Fijo ☐ Fijo + Variable

Monto mínimo

Porcentaje variable

Valor llave

FIRMA GERENTE COMERCIAL


INFORME DE LOCAL - CHECKLIST

Fecha última
actualización

04/04/2018

Local	SA-ITU-01-PB-L-030
Frente (en metros)	2.30
Cubiertos (en m2)	6.92
Descubiertos (en m2)	0.00
Semicubiertos (en m2)	0.00
Total superficie	6.92

LÍNEA	SARMIENTO
RAMAL	ELÉCTRICO - ONCE - MORENO
ESTACIÓN	ITUZAINGO
USUARIO RELEVÓ	Scagnetti, Pedro
ANTIGÜEDAD ESTIMADA	18 años
ESTADO DEL INMUEBLE	REGULAR



INFORME DE LOCAL - CHECKLIST

Fecha última
actualización


04/04/2018

Local	SA-ITU-01-PB-L-030
Frente (en metros)	2.30
Cubiertos (en m2)	6.92
Descubiertos (en m2)	0.00
Semicubiertos (en m2)	0.00
Total superficie	6.92

LÍNEA	SARMIENTO
RAMAL	ELÉCTRICO - ONCE - MORENO
ESTACIÓN	ITUZAINGO
USUARIO RELEVÓ	Scagnetti, Pedro
ANTIGÜEDAD ESTIMADA	18 años
ESTADO DEL INMUEBLE	REGULAR

Altura (en m)	2.70
Cubiertos (en m2)	6.92

LOCAL 30





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: SA-ITU-01-PB-L-030 (check list)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.