

## INFORME DE LOCAL - CHECKLIST

Fecha última  
actualización

23/03/2018

Local	SM-PAL-AS-P1-L-110
Frente (en metros)	3.70
Cubiertos (en m2)	21.84
Descubiertos (en m2)	0.00
Semicubiertos (en m2)	0.00
<b>Total superficie</b>	21.84

LÍNEA	SAN MARTIN
RAMAL	DIESEL
ESTACIÓN	PALERMO
USUARIO RELEVÓ	Pedro Scagnetti
ANTIGÜEDAD ESTIMADA	13 años
ESTADO DEL INMUEBLE	SIN ESPECIFICAR

### ACOMETIDAS/SERVICIOS

MEDIDOR PROPIO

### REVESTIMIENTOS

PARED - OTROS  
TECHO CHAPA

PISOS CEMENTO / LOSETAS

### CERRAMIENTOS

CORTINA DE ENROLLAR

### COMENTARIOS

LOCAL CERRADO. MEDIDAS EXTRAIDAS DE RELEVAMIENTOS ANTERIORES

APROBADO POR

GERENTE DE PROYECTOS



### Canon de Publicación

Fecha

Tipo de canon

☐ Fijo ☐ Fijo + Variable

Monto mínimo

Porcentaje variable

Valor llave

FIRMA GERENTE COMERCIAL


INFORME DE LOCAL - CHECKLIST

Fecha última  
actualización

23/03/2018

Local	SM-PAL-AS-P1-L-110
Frente (en metros)	3.70
Cubiertos (en m2)	21.84
Descubiertos (en m2)	0.00
Semicubiertos (en m2)	0.00
<b>Total superficie</b>	21.84

LÍNEA	SAN MARTIN
RAMAL	DIESEL
ESTACIÓN	PALERMO
USUARIO RELEVÓ	Pedro Scagnetti
ANTIGÜEDAD ESTIMADA	13 años
ESTADO DEL INMUEBLE	SIN ESPECIFICAR



INFORME DE LOCAL - CHECKLIST

Fecha última  
actualización

23/03/2018

Local	SM-PAL-AS-P1-L-110
Frente (en metros)	3.70
Cubiertos (en m2)	21.84
Descubiertos (en m2)	0.00
Semicubiertos (en m2)	0.00
<b>Total superficie</b>	<b>21.84</b>

LÍNEA	SAN MARTIN
RAMAL	DIESEL
ESTACIÓN	PALERMO
USUARIO RELEVÓ	Pedro Scagnetti
ANTIGÜEDAD ESTIMADA	13 años
ESTADO DEL INMUEBLE	SIN ESPECIFICAR

PLANTA BAJA

Altura (en m)	5.50
Cubiertos (en m2)	21.84





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

**Referencia:** SM-PAL-AS-P1-L-110 (check list)

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.