

INFORME DE LOCAL - CHECKLIST

Fecha última
actualización

23/03/2018

Local	SM-PAL-AS-P1-L-100
Frente (en metros)	3.70
Cubiertos (en m2)	10.94
Descubiertos (en m2)	0.00
Semicubiertos (en m2)	0.00
Total superficie	10.94

LÍNEA	SAN MARTIN
RAMAL	DIESEL
ESTACIÓN	PALERMO
USUARIO RELEVÓ	Pedro Scagnetti
ANTIGÜEDAD ESTIMADA	18 años
ESTADO DEL INMUEBLE	REGULAR

ACOMETIDAS/SERVICIOS

MEDIDOR PROPIO

REVESTIMIENTOS

PARED PINTADA
TECHO CHAPA

PISOS CERAMICOS / PORCELANATO

CERRAMIENTOS


CORTINA DE ENROLLAR

COMENTARIOS

LOCAL CERRADO. RELEVAMIENTO 13.03.18. MEDIDAS APROXIMADAS EXTRAÍDAS DE LOS RELEVAMIENTOS DE LOS LOCALES COMERCIALES ADYACENTES

APROBADO POR

GERENTE DE PROYECTOS



Canon de
Publicación

Fecha

Tipo de canon

☐ Fijo ☐ Fijo + Variable

Monto mínimo

Porcentaje variable

Valor llave

FIRMA GERENTE COMERCIAL


INFORME DE LOCAL - CHECKLIST

Fecha última
actualización

23/03/2018

Local	SM-PAL-AS-P1-L-100
Frente (en metros)	3.70
Cubiertos (en m2)	10.94
Descubiertos (en m2)	0.00
Semicubiertos (en m2)	0.00
Total superficie	10.94

LÍNEA	SAN MARTIN
RAMAL	DIESEL
ESTACIÓN	PALERMO
USUARIO RELEVÓ	Pedro Scagnetti
ANTIGÜEDAD ESTIMADA	18 años
ESTADO DEL INMUEBLE	REGULAR



INFORME DE LOCAL - CHECKLIST

Fecha última
actualización


23/03/2018

Local	SM-PAL-AS-P1-L-100
Frente (en metros)	3.70
Cubiertos (en m2)	10.94
Descubiertos (en m2)	0.00
Semicubiertos (en m2)	0.00
Total superficie	10.94

LÍNEA	SAN MARTIN
RAMAL	DIESEL
ESTACIÓN	PALERMO
USUARIO RELEVÓ	Pedro Scagnetti
ANTIGÜEDAD ESTIMADA	18 años
ESTADO DEL INMUEBLE	REGULAR

PLANTA BAJA

Altura (en m)	5.50
Cubiertos (en m2)	10.94





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: SM-PAL-AS-P1-L-100 (check list)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.