

INFORME DE LOCAL - CHECKLIST

Fecha última
actualización

04/04/2018

Local	GR-PCN-HA-PB-L-310
Frente (en metros)	4.33
Cubiertos (en m2)	16.25
Descubiertos (en m2)	0.00
Semicubiertos (en m2)	0.00
Total superficie	16.25

LÍNEA	ROCA
RAMAL	PLAZA CONSTITUCION - ALEJANDRO KORN
ESTACIÓN	PLAZA CONSTITUCION
USUARIO RELEVÓ	DUPRE GUSTAVO
ANTIGÜEDAD ESTIMADA	0 meses
ESTADO DEL INMUEBLE	REGULAR

COMENTARIOS

LOCAL EN OBRA

APROBADO POR

GERENTE DE PROYECTOS




INFORME DE LOCAL - CHECKLIST

Fecha última
actualización

04/04/2018

Local	GR-PCN-HA-PB-L-310
Frente (en metros)	4.33
Cubiertos (en m2)	16.25
Descubiertos (en m2)	0.00
Semicubiertos (en m2)	0.00
Total superficie	16.25

LÍNEA	ROCA
RAMAL	PLAZA CONSTITUCION - ALEJANDRO KORN
ESTACIÓN	PLAZA CONSTITUCION
USUARIO RELEVÓ	DUPRE GUSTAVO
ANTIGÜEDAD ESTIMADA	0 meses
ESTADO DEL INMUEBLE	REGULAR



INFORME DE LOCAL - CHECKLIST


Fecha última
actualización

04/04/2018

Local	GR-PCN-HA-PB-L-310
Frente (en metros)	4.33
Cubiertos (en m2)	16.25
Descubiertos (en m2)	0.00
Semicubiertos (en m2)	0.00
Total superficie	16.25

LÍNEA	ROCA
RAMAL	PLAZA CONSTITUCION - ALEJANDRO KORN
ESTACIÓN	PLAZA CONSTITUCION
USUARIO RELEVÓ	DUPRE GUSTAVO
ANTIGÜEDAD ESTIMADA	0 meses
ESTADO DEL INMUEBLE	REGULAR

Altura (en m)	5.72
Cubiertos (en m2)	16.25





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: GR-PCN-HA-PB-L-310 (check list)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.