

INFORME DE LOCAL - CHECKLIST

Fecha última
actualización

22/03/2018

Local	GR-PCN-HA-SS-L-316
Frente (en metros)	7.54
Cubiertos (en m2)	52.51
Descubiertos (en m2)	0.00
Semicubiertos (en m2)	0.00
Total superficie	52.51

LÍNEA	ROCA
RAMAL	PLAZA CONSTITUCION - LA PLATA
ESTACIÓN	PLAZA CONSTITUCION
USUARIO RELEVÓ	DUPRE GUSTAVO
ANTIGÜEDAD ESTIMADA	
ESTADO DEL INMUEBLE	SIN ESPECIFICAR

REVESTIMIENTOS

PARED - OTROS
TECHO - OTROS

PISOS - OTROS

CERRAMIENTOS

PUERTA VIDRIADA


CARPINTERIA DE VIDRIO

COMENTARIOS

LOCAL EN OBRA

APROBADO POR

GERENTE DE PROYECTOS



Canon de
Publicación

Fecha

Tipo de canon

☐ Fijo ☐ Fijo + Variable

Monto mínimo

Porcentaje variable

Valor llave

FIRMA GERENTE COMERCIAL


INFORME DE LOCAL - CHECKLIST

Fecha última
actualización

22/03/2018

Local	GR-PCN-HA-SS-L-316
Frente (en metros)	7.54
Cubiertos (en m2)	52.51
Descubiertos (en m2)	0.00
Semicubiertos (en m2)	0.00
Total superficie	52.51

LÍNEA	ROCA
RAMAL	PLAZA CONSTITUCION - LA PLATA
ESTACIÓN	PLAZA CONSTITUCION
USUARIO RELEVÓ	DUPRE GUSTAVO
ANTIGÜEDAD ESTIMADA	
ESTADO DEL INMUEBLE	SIN ESPECIFICAR



INFORME DE LOCAL - CHECKLIST

Fecha última
actualización


22/03/2018

Local	GR-PCN-HA-SS-L-316
Frente (en metros)	7.54
Cubiertos (en m2)	52.51
Descubiertos (en m2)	0.00
Semicubiertos (en m2)	0.00
Total superficie	52.51

LÍNEA	ROCA
RAMAL	PLAZA CONSTITUCION - LA PLATA
ESTACIÓN	PLAZA CONSTITUCION
USUARIO RELEVÓ	DUPRE GUSTAVO
ANTIGÜEDAD ESTIMADA	
ESTADO DEL INMUEBLE	SIN ESPECIFICAR

SUBSUELO

Altura (en m)	3.36
Cubiertos (en m2)	52.51





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: GR-PCN-HA-SS-L-316 (check list)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.